




سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

چیدمان تجهیزات حرفه برقکار ساختمان درجه ۱




## فهرست تجهیزات حرفه برقکار ساختمان درجه ۱ برای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنبیازآموزش	تعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حداقل فاصله لازم (سانتیمتر)	نوبت‌های	استاندارد	
									ازدستگاه معجاور	ازدیوار
۱	گرسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	نصب روی دیوار	-	-
۲	صندلی	استاندارد	۲۸	-	-	-	-	-	-	-
۳	میز نقشه کشی	استاندارد	۷	۱۰۰	۷۰	۹۰	۲۰	-	۲۰	-
۴	رابانه و میز رایانه	استاندارد	۷	۱۰۰	۶۰	۹۰	۲۰	-	۲۰	-
۵	میز الکترونیک	استاندارد	۲	۱۲۰	۶۰	۸۰	۲۰	-	۵۰	-
۶	ست آموزشی درب انوماتیک	ماکانیکی - هیدرولیکی - پنماتیکی	۱۸۰	۵۰	۱۱۰	۲۰	۲۰۰	-	-	-
۷	ست آموزشی اعلام حریق	چهار زون بهره‌رایه کلیه متعلقات	۲	۱۲۰	۷۰	۱۹۰	۲۰	-	۵۰	-
۸	ست آموزشی اعلام سرقت	چهار زون بهره‌رایه کلیه متعلقات	۲	۱۲۰	۷۰	۱۹۰	۲۰	-	۷۰	-
۹	ست آموزشی دوربین مدار پسته	لواغ دوربین آنالوگ و دیجیتال و سکانه ضبط کننده	۱	۱۴۰	۷۰	۱۹۰	۲۰	-	۶۰	-
۱۰	ست آموزشی آتنن مرکزی	با متعلقات	۲	۱۲۰	۷۰	۱۹۰	۲۰	-	۶۰	-
۱۱	موتور پرش خورده	استاندارد	۱	۶۰	۴۰	۱۰۰	-	سیار	-	-
۱۲	موتور تکلفاز دوخازنه	۱.۱kw	۲	۶۰	۴۰	۱۰۰	-	سیار	-	-
۱۳	تابلو آزمایشگاهی	مشبك دو طرفه	۴	۲۰۰	۹۰	۱۸۰	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰
۱۴	الکتروموتور سه فاز	ستاره مثلث	۷	۶۰	۴۰	۱۰۰	-	سیار	-	-
۱۵	جهیه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	-	نصب روی دیوار	-	-

\* این تجهیزات در ایثار قرار می‌گیرند: ست آموزشی LOGO (۷ عدد) - تابلو توزیع برق (۷ عدد) - UPS (۲ عدد) و میگر (۲ عدد)

کد استاندارد: (۸-۸۵۵/۲۸/۱/۴)

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه برقکار ساختمان درجه ۴




کد استاندارد : ( ۸ - ۵۵ / ۲۸ / ۲ / ۴ )

## فهرست تجهیزات گارگاه حرفه بر قرار ساختمن درجه ۲ برای ۱۶ گار آموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی	موردنیاز آموزش	جدول لاملاً (از میان معمولی) (استاندارد)				
				از محکمه مجاور	و دیوار	حداقل ظرفی (لترها)	ارتفاع (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)
۱	ست آموزشی آیفون تصویری	با متعلقات			۵۰	۲۰	۱۹۰	۷۰
۲	ست آموزشی آئین مرکزی	با متعلقات			۵۰	۲۰	۱۹۰	۷۰
۳	ست آموزشی ساعت مرکزی	با متعلقات			۵۰	۲۰	۱۹۰	۷۰
۴	ست آموزشی نافن مرکزی	با متعلقات			۵۰	۲۰	۱۹۰	۷۰
۵	صیز الکترونیک	استاندارد			۵۰	۲۰	۸۰	۷۰
۶	دانلو آزمایشگاهی	مشینک خود طبله			۱۵۰	-	۱۷۰	۹۰
۷	کیسول آتش شناسی	استاندارد			-	-	۷۰	۴۰
۸	صیز کار به همراه گروه (خرمیز در عده)	استاندارد			۱۵۰	-	۱۶۰	۷۰
۹	موتوور کولر	استاندارد			-	-	-	-
۱۰	دستگاه جوشکاری	استاندارد			۱۰۰	۲۰	۶۰	۵۰
۱۱	کابین جوشکاری	بدون سقف			-	-	۱۷۰	۱۷۰
۱۲	لوله خم کن فولادی	استاندارد			۲۰۰	-	۱۱۰	۱۱۰
۱۳	سنداخ	استاندارد			۱۰۰-۱۵۰	-	۵۰	۲۰
۱۴	گیره صحرایی	فلزی			-	-	۱۲۰	۹۰
۱۵	دوربیل متنوی پایه دار	استاندارد			۱۰۰-۱۵۰	۵۰	۲۰۰	۳۰
۱۶	ماشین سنگ سنباده پایه دار	استاندارد			۱۰۰-۱۵۰	۵۰	۱۲۰	۳۰
۱۷	جمعیه کمکهای اولیه	استاندارد			-	-	۴۰	۲۰
۱۸	صیز مریبی و راپت برد	استاندارد			-	-	-	-
۱۹	صنعتی	استاندارد			-	-	-	-
کد استاندارد: (۸-۵۵/۲۸/۲/۴)								

چندمان تجهیزات کارگاه حرفه درو پنجره ساز پروفیل UPVC



کد استاندارد: ۱۸-۷۴/۶۵/۱ (۱)


## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه درو پنجره ساز پروفیل UPVC برای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد دنباله آموزش	تعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حدائق فاضله لازم (سانتیمتر)		نوبت‌های
							ازدیوار	ازدیوار مجاور	
۱	قفسه نگهداری پروفیل	استاندارد	۱	۷۰۰	۱۰۰	۱۵۰-۲۰۰	-	۲۰۰-۳۰۰	چسبیده به دیوار کارگاه
۲	دستگاه زده وار بر	استاندارد	۱	۳۰۰	۱۰۰	-	۲۰۰	۲۰۰-۳۰۰	-
۳	دستگاه مولیون زن	استاندارد	۱	۱۰۰	۱۰۰	-	۲۰۰	۲۰۰-۳۰۰	-
۴	دستگاه پالسی گیر	استاندارد	۱	۱۰۰	۱۰۰	-	۲۰۰	۲۰۰-۳۰۰	-
۵	اپلیکوت بر	استاندارد	۱	۱۰۰	۱۰۰	-	۱۰۰-۲۰۰	۱۰۰-۲۰۰	-
۶	فارسی بر	استاندارد	۱	۳۰۰	۵۰	-	۲۰۰-۲۵۰	۱۵۰-۲۰۰	نصب روی دیوار
۷	کپسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	-	-
۸	دستگاه چوش تک کله	تک کله	۱	۱۰۰	۱۰۰	-	۲۰۰-۳۰۰	۲۰۰	-
۹	میز کار	استاندارد	۴	۲۰۰	۱۰۰	-	۱۰۰-۲۰۰	۱۰۰-۲۰۰	-
۱۰	قیچی ایستاده	استاندارد	۱	۱۰۰	۱۰۰	-	۱۰۰-۲۰۰	۱۰۰-۲۰۰	-
۱۱	دستگاه چوش دوکله	دو کله	۱	۳۰۰	۵۰	-	۲۰۰-۳۰۰	۱۰۰-۲۰۰	-
۱۲	دستگاه کپی فرزیا فرز سه کاره	سه کاره	۱	۱۰۰	۱۰۰	-	۲۰۰-۳۰۰	۱۰۰-۲۰۰	-
۱۳	دستگاه برش پروفیل	دو کله	۱	۳۰۰	۱۰۰	-	۲۰۰-۳۰۰	۱۰۰-۲۰۰	نصب روی دیوار
۱۴	محفظه جمع آوری شابعات	فلزی	۱	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	سیار
۱۵	دستگاه برش پروفیل	دو کله	۱	۱۰۰	۱۰۰	-	۱۰۰-۲۰۰	۱۰۰-۲۰۰	-
۱۶	جمعه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	-	-	نصب روی دیوار
۱۷	قفسه مواد مصرفی	استاندارد	۱	۲۰۰	۵۰	۱۵۰	-	۱۰۰-۲۰۰	چسبیده به دیوار کارگاه
۱۸	دستگاه پیچ سفت کن و دریبل	بریز پایانی	۱	۲۰۰	-	-	-	-	آژیران بالا میز

۰ تجهیزاتی که در بیرون از کارگاه قرار دارند: کمپرسور هوا - درایر و رطوبت گیر (هر کدام یک عدد) در محوطه ای که دارای دیوار و سقف است قرار میگیرند و می بین دیوار و سقف قابله می باشد.

کد استاندارد: (۱-۸-۷۴/۸۵/۱)

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه لوله گش و نصب وسایل بهداشتی درجه ۲



کد استاندارد: (۸-۷۱ / +۶ / ۲ / ۲)


## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه‌لواه گش و نصب و سابل بهداشتی درجه ۲ به ازای ۱۴ کار آور

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی	موزو دخبار آموزش	تعداد	مولو (استاندارد)	عرض (استاندارد)	ازون (استاندارد)	حداقل قابل لازم (استاندارد)	توضیحات	جداول فنی (استاندارد)	
										ازون (استاندارد)	ودبوتو (استاندارد)
۱	میز جوشکاری	استاندارد	استاندارد	۴	۸۰	۵۰	۱۰۰	۰-۱۵۰	تریدیک دیوار	-	-
۲	دستگاه جوش	۳۰۰	۳۰۰	۴	۵۰	۵۰	۶۰	۱۰۰-۲۰۰	تریدیک دیوار	-	-
۳	ون حمام	استاندارد	استاندارد	۴	۲۲۰	۲۰	۷۰	۰*	تریدیک دیوار	-	-
۴	مستتموپی (روشویی)	استاندارد	استاندارد	۴	۸۰	۵۰	۴۰	۰*	تریدیک دیوار	-	-
۵	مسینک ظرفشویی	استاندارد	استاندارد	۴	۱۰۰	۷۰	۹۰	۰-۱۰۰	تریدیک دیوار	-	-
۶	آبگیر مکن گازی	استاندارد	استاندارد	۴	۵۰	۳۰	۶۰	۰-۱۰۰	چسبیده به دیوار	-	-
۷	فلاش مانک	استاندارد	استاندارد	۴	۵۰	۴۰	۷۰	۰-۱۵۰	تریدیک دیوار	-	-
۸	پله	استاندارد	استاندارد	۴	۵۰	۴۰	۱۰	۰-۱۰۰	تریدیک دیوار	-	-
۹	توالت فرنگی	سرخودر جاذبه	سرخودر جاذبه	۴	۷۰	۴۰	۴۰	۰-۱۰۰	تریدیک دیوار	-	-
۱۰	کاسه توالت شرقی	استاندارد	استاندارد	۴	۵۰	۴۰	۲۰	۰-۱۰۰	تریدیک دیوار	-	-
۱۱	دستگاه جوش گاز	استاندارد	استاندارد	۱	۸۰	۴۰	۱۸۰	۱۰۰-۱۵۰	-	-	-
۱۲	ماشین سنگ سنباده	استاندارد	استاندارد	۱	۵۰	۳۰	۱۲۰	۱۰*	-	-	-
۱۳	خم کن هیدرولیکی	بانیت لازم	بانیت لازم	۴	۷۵	۷۰	۳۰	۱۰*	-	-	-
۱۴	میز کار و گیره میز کار و گیره، لوله گیر	استاندارد	استاندارد	۴	۲۰۰	۱۰۰	۹۰	۱۰۰-۲۰۰	نصب روی دیوار	-	-
۱۵	کپسول آتش شستنی	استاندارد	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	نصب روی دیوار	-	-
۱۶	چمیه لپزار	لپزار	لپزار	۱	۲۰۰	۸۰	۱۵۰	-	چسبیده به دیوار	-	-
۱۷	چمیه کمکهای اولیه	استاندارد	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۱۰	-	چسبیده به دیوار	-	-
۱۸	گیره صحرائی	لپزار	لپزار	۳	۱۲۰	۹۰	۱۴۰	-	سار	-	-
۱۹	ستدان	بابلای غیری	بابلای غیری	۱	۵۰	۴۰	۸۰	-	-	-	-

۴ در ضمن تجهیزات زیر در ایام می باشند و در زمان کاربرد وارد کارگاه می شوند: درول دستی (دور چنکتی) و وادیال - جراغ کوره - دستگاه جوش بیرون - هیت بیوت جوش لوله پالی اپلن - PE - خدیده لوله برخن - دستگاه تست مدار لوله - بوته سرب ریزی - ملات سرب ریزی - دستگاه خم کن فله های تلفیق - دستگاه برس فک های مریوط - سنج فرز دستی بزرگ و کوچک

کد استاندارد: (۲/۲/۰۶/۸)

چندمان تجهیزات کارگاه حرفه تعمیر کار دستگاههای سردگننده خانگی و تجاری درجه ۱




کد استاندارد ۰۲۱ / ۰۲۳ / ۰۲۴

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه تعمیر کارگاههای سردکننده خانگی و تجاری درجه ۱ به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنبای آموزش	نعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حداقل فاصله لازم (سانتیمتر)		نویسجات
							ازدیباو	لرزدستگاه مجاور	
۱	وسایل لحیم کاری و چوشکاری	استاندارد	۲	۱۰۰	۴۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-
۲	ابزارست و کنترل دستگاههای سردکننده	استاندارد	۲	۱۰۰-۱۵۰	۱۲۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	-
۳	ترانس برق	استاندارد	۱	۵۰	۶۰	۵۰	۶۰	۵۰	-
۴	ماکت سردهخانه	سه فازی اتک فاز	۱	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	-
۵	آپسردن	ژاکرسی تک شیره	۳	۵۰-۱۰۰	۱۲۰	۴۰	۴۰	۱۰۰	-
۶	پیکول اتش نشانی	استاندارد	۲	۷۰	۲۰	۲۰	۲۰	۷۰	نصب ریز دیباو
۷	آپسردن	ژاکرسی دو شیره	۲	۵۰-۱۰۰	۱۰۰	۶۰	۷۰	۱۰۰	-
۸	آپسردن	دومنظره سرد و گرم	۳	۵۰-۱۰۰	۱۲۰	۳۰	۳۰	۱۰۰	-
۹	دستگاه ریکاوری	استاندارد	۲	۵۰-۱۰۰	۵۰-۱۰۰	۴۰	۳۰	۴۰	-
۱۰	پنجحال فریزر	سایدبانی ساید ۲۴ فوت	۲	۵۰-۱۰۰	۱۷۰	۷۰	۱۰۰	۷۰	-
۱۱	پنجحال معمولی	استاندارد	۳	۵۰-۱۰۰	۱۵۰	۶۰	۶۰	۶۰	-
۱۲	میز کار و گیره	استاندارد	۳	۱۰۰-۲۰۰	۱۰۰-۲۰۰	۹۰	۶۰	۱۰۰	-
۱۳	ترانس جوش	استاندارد	۱	۱۰۰-۲۰۰	۵۰	۶۰	۵۰	۷۰	-
۱۴	جمعیه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۲۰	۲۰	۳۰	۲۰	۲۰	نصب ریز دیباو
۱۵	دستگاه وکیوم شارژ	استاندارد	۲	۵۰-۱۰۰	۱۰۰	۵۰	۶۰	۱۰۰	-
۱۶	پنجحال فریزر	معمولی	۳	۵۰-۱۰۰	۱۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	-
۱۷	کولر گازی	پنجره ای	۲	۵۰-۱۰۰	۳۰	۳۰	۱۲۰	۳۰	-
۱۸	پنجحال قصابی	وینترینی	۲	۵۰-۱۰۰	۱۸۰	۶۰	۱۲۰	۶۰	-
۱۹	پنجحال فریزر	نوفراست ۱۵ فوت	۲	۵۰-۱۰۰	۱۸۰	۶۰	۶۰	۶۰	-

کد استاندارد: (۸/۱/۸۳/۴۱)

چندمان تجهیزات کارگاه حرفه تعمیر کار و سایل گاز سوز خانگی



کد استاندارد: (۸-۴۱/۹۲/۱/۳)

### فهرست تجهیزات کارگاه حرفه تعمیر کار وسایل کاز سوز خانگی به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد نیاز آموزش	تعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حداقل فاصله لازم (سانتیمتر)	ازدستگاه مجاور	ازدیوار	توضیحات
۱	کپسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۳۰	۲۰	۷۰	-	-	-	نصب روی دیوار
۲	آبگرمکن مخزنی	استاندارد	۴	۱۰۰	۱۰۰	۲۲۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-
۳	روشنایی	استاندارد	۱	۳۰	۳۰	۳۰	-	-	-	نصب روی دیوار
۴	اجاق گاز	استاندارد	۴	۶۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	۵۰	-
۵	کپسول گاز مایع	استاندارد	۲	۴۰	۴۰	۶۰	-	-	-	سیار
۶	بخاری گازی	استاندارد	۴	۱۰۰	۵۰	۱۰۰	-	-	۲۰	-
۷	هوش	استاندارد	۴	۹۰	۵۰	۲۰	-	-	۵۰	چسبیده به دیوار
۸	آبگرمکن دیواری	استاندارد	۴	۸۰	۵۰	۶۰	-	-	۵۰	چسبیده به دیوار
۹	سماور	استاندارد	۴	۳۰	۳۰	۵۰	-	-	-	سیار
۱۰	کتاب پز	استاندارد	۴	۸۰	۶۰	۱۲۰	-	-	۵۰	-
۱۱	میز کار	استاندارد	۴	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-	۱۰۰-۲۰۰	-
۱۲	گیره میز کار	استاندارد	۸	-	-	-	-	-	-	نصب روی میز
۱۳	گیره لوله گیره رومیزی	استاندارد	۴	-	-	-	-	-	-	نصب روی میز
۱۴	حدبدله دستی	استاندارد	۱	۵۰	۵۰	۸۰	-	-	-	سیار
۱۵	سنگ پایه دار	استاندارد	۱	۵۰	۳۰	۱۰۰	-	-	۱۰۰	-

کد استاندارد: (۸-۴۱/۹۲/۱/۳)

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه تعمیرکار و سایل گاز سوز خانگی به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد نیاز آموزش	تعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حداقل فاصله لازم (سانتیمتر)	از دستگاه مجاور	از دیوار	توضیحات
۱۶	خم کن لوله	استاندارد	۲	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	۵۰-۱۵۰	۱۰۰	۵۰-۱۵۰	-
۱۷	حدیده برقی	استاندارد	۲	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۰-۱۵۰	۱۰۰	۱۰۰-۱۵۰	-
۱۸	ستدان	استاندارد	۱	۳۰	۵۰	۳۰	۱۰۰-۱۵۰	۱۰۰	۱۰۰-۱۵۰	-
۱۹	دریل متونی	استاندارد	۱	۸۰	۳۰	۱۰۰	۵۰-۱۵۰	۱۰۰	۵۰-۱۵۰	-
۲۰	دستگاه چوش	استاندارد	۱	۵۰	۴۰	۵۰	۵۰-۱۵۰	۱۰۰	۵۰-۱۵۰	-
۲۱	گیوتین ورق	استاندارد	۱	۲۰۰	۸۰	۱۲۰	۵۰-۱۵۰	۱۰۰-۱۵۰	۵۰-۱۵۰	-
۲۲	جعبه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	-	-	-	نصب روی دیوار
۲۳	کپسول اسیلان	استاندارد	۲	-	-	-	-	-	-	بیرون از کارگاه
۲۴	کپسول اکسیژن	استاندارد	۲	-	-	-	-	-	-	بیرون از کارگاه

کد استاندارد: (۸-۴۱/۹۲/۱/۳)




سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور



سازمان استاندارد تجهیزات کارگاهی

چندمان استاندارد تجهیزات کارگاهی

چندمان تجهیزات کارگاه حرفه تعمیر کار بکیج شوفاز گازی



کد استاندارد: (۸-۷۱ / ۱۲ / ۱ / ۲)


دفتر بهسازی و نظارت آموزشی

### فهرست تجهیزات کارگاه حرفه تعمیر کار پکیج شو فاز کازی به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنبیاز آموزش	نعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حداقل فاصله لازم (سانتیمتر)		نویسخات
							از دیوار	از دیوار	
۱	پرسول آتش نشانی	پودر CO <sub>2</sub>	۲	۲۰	۷۰	-	-	-	نصب روی دیوار
۲	میز کار	استاندارد	۴	۲۰۰	۱۰۰	۲۵۰	۱۵۰	-	-
۳	پکیج دیواری بوتان	مدل جدید و استاندارد	۷	۴۰	۳۰	۷۰	۱۰۰-۱۵۰	۵۰	-
۴	دریل متونی	تک فاز ۲۲۰ ولت	۱	۵۰	۵۰	۱۵۰	۱۵۰	۵۰	-
۵	سنگ پایه دار	تک فاز ۲۲۰ ولت	۱	۵۰	۳۰	۱۲۰	۱۰۰-۱۵۰	۵۰	-
۶	گیره صحرابی	فلزی	۳	۱۲۰	۹۰	۱۴۰	۱۰۰-۱۵۰	۵۰	سیار
۷	جمعیه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	-	-	نصب روی دیوار

کد استاندارد: (۸-۷۱/۱۲/۱/۲)

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه تعمیر کار آبکر مکن دیواری



کد استاندارد : ( ۸ - ۷۱ / ۳۱ / ۱ / ۳ )


## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه تعمیر کار آبگرمکن دیواری به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنبای آموزش	نعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حداقل فاصله لازم (سانتیمتر)		نویسجات
							ازدیوار	لزدستگاه مجاور	
۱	آبگرمکن دیواری	استاندارد	۵	۶۰	۲۰	۱۰۰	-	-	-
۲	میز کار داخلی کابین تعمیر آبگرمکن	استاندارد	۵	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	-
۳	میز کار داخلی کابین جوشکاری	استاندارد	۴	۸۰	۵۰	۱۰۰	-	-	-
۴	ترانس جوش	استاندارد	۴	۵۰	۵۰	۱۰۰-۱۵۰	-	-	-
۵	گیره صحرابی	استاندارد	۲	۱۲۰	۹۰	۱۴۰	-	-	سیار
۶	دریل پایه دارستونی	استاندارد	۱	۶۰	۴۰	۱۷۰	۵۰	۱۵۰-۲۰۰	-
۷	میز کار و گیره میز کار (هرمیز در عدد)	استاندارد	۴	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰-۲۰۰	۱۰۰-۲۰۰	۱۵۰-۲۰۰	-
۸	گیره لوله گیرروپریزی	استاندارد	۴	-	-	-	-	-	نصب روی میز
۹	کپسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	-	نصب روی دیوار
۱۰	جعبه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	-	-	نصب روی دیوار
۱۱	حدپده برقی	استاندارد	۱	۱۰۰	۵۰	۱۰۰-۲۰۰	-	-	۳ مترازیک طرف
۱۲	لوله خم کن هیدرولیکی	استاندارد	۲	۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰-۱۵۰	۱۰۰	-
۱۳	کابین تعمیر آبگرمکن	استاندارد	۵	۳۰۰	۲۰۰	۲۵۰	-	-	-
۱۴	کابین جوشکاری	استاندارد	۴	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰	بدون سقف	-	-

\* دریل دستی - آتوی جوشکاری لوله میز - حدپده دستی و پمپ شستشوی مبدل در اتیار فرار دارند و کپسول استیلن و اکسیژن در محفظه تگهداری کپسول در پربرون از کارگاه فرار دارند.

کد استاندارد: (۸ - ۷۱ / ۱۳ / ۱ / ۳)

چندمان تجهیزات کارگاه حرفه نعمیر کار گولرگازی خودرو




کد استاندارد: (۸-۴۱/۹۰/۱/۲)

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه تعمیر کار گولر گازی خودرو به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنبای آموزش	نعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حداقل فاصله لازم (سانتیمتر)		نویسخات
							از دستگاه مجاور	از دیوار	
۱	کپسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	—	—	نصب روی دیوار
۲	دستگاه شارژر گاز	تمام اتوماتیک	۲	۸۰	۸۰	۱۱۰	۵۰	۵۰	سیار
۳	دستگاه چوش نفره	استاندارد	۱	۳۰	۳۰	۱۰۰	۲۰	۱۰۰-۱۵۰	بیرون کابین
۴	میز آموزشی گولر خودرو	استاندارد	۶	۱۰۰	۱۰۰	۹۰	۵۰	۵۰-۱۰۰	—
۵	میز کار	استاندارد	۴	۱۰۰	۱۰۰	۸۰	۵۰	۱۰۰-۲۰۰	—
۶	وسایل جوشکاری گاز	استاندارد	۴	۳۰	۳۰	۱۰۰	—	—	بیرون کابین
۷	میز داخل کابین جوشکاری گاز	استاندارد	۴	۸۰	۸۰	۱۰۰	—	—	داخل کابین
۸	کابین	استاندارد	۵	۲۰۰	۲۰۰	۱۸۰	بدون سقف	—	داخل کابین
۹	میز داخل کابین جوش نفره	استاندارد	۱	۸۰	۸۰	۱۰۰	—	—	داخل کابین
۱۰	خودرو سواری	کامل	۲	۳۸۰	۳۸۰	۱۶۰	۱۰۰-۲۰۰	۲۰۰-۳۰۰	یک دستگاه بیرون کارگاه
۱۱	دستگاه شارژ باطری و اسارت	استاندارد	۲	۴۰	۴۰	۷۵	۵۰	۱۰۰	سیار
۱۲	جعبه کمک های اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۳۰	۴۰	—	—	نصب روی دیوار

کد استاندارد: (۸-۴۱/۹۰/۱/۲)

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه جوشکار محافظه کاز آرگون



کد استاندارد: ۱۲/۱۲/۱۲۰۷۲

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه جوشکار گاز محافظ آرگن به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد نیاز آموزش	تعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حداقل فاصله لازم (سانتیمتر)	ازدیوار	ازدستگاههای مجاور	توضیحات
۱	میز کار داخلی کابین جوشکاری	استاندارد	۷	۸۰	۵۰	۱۰۰	-	-	۱۰۰	-
۲	الکترود خشک کن (آون)	توانایی پخت الکترود از ۱۵۰۰ درجه	۷	۲۰	۲۰	۵۰	-	-	۵۰	-
۳	دستگاه جوش رکتیپاپر	دوکاره: جوش برق و آرگون	۷	۸۰	۵۰	۶۰	۲۰	-	۱۰۰	-
۴	دریل منطبق پایه دار	استاندارد	۱	۸۰	۳۰	۲۰۰	۵۰	۱۰۰-۲۰۰	-	-
۵	دستگاه سنج پایه دار (دو طرفه)	سه قاز ۳۸۰ ولت	۱	۵۰	۳۰	۱۲۰	۵۰	۱۰۰-۲۰۰	-	-
۶	گرده منبع جوش	روی میز	۱	۱۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	-
۷	دستگاه ترش کارگاهی	استاندارد	۱	۲۵۰	۱۰۰	-	-	-	-	-
۸	کپرسور هوای	سه قاز ۳۰۰ لیتری	۱	۱۰۰	۶۰	۷۰	۵۰	۵۰	-	-
۹	دستگاه برش پلاسما با متعلقات	۱۶۰ آمپر	۱	۸۰	۶۰	۱۰۰	۶۰	۵۰	-	-
۱۰	اره لنگ	استاندارد	۱	۱۲۰	۶۰	۱۴۰	۶۰	۱۵۰-۲۰۰	-	-
۱۱	میز کار	فلزی	۲	۲۰۰	۲۰۰	۷۵	۲۰۰	۲۰۰-۳۰۰	-	-
۱۲	گیره میز کار	فلزی	۸	-	-	-	-	-	-	نصب روی میز
۱۳	گیره لوله گیر	فلزی	۴	-	-	-	-	-	-	نصب روی میز
۱۴	سندان	استاندارد	۲	۴۰	۲۰	۵۰	۴۰	۵۰	-	-
۱۵	گیوتن دستی	یک عدد ساده یک عدد مرکب	۲	۵۰	۳۰	۶۰	۵۰	۱۵۰-۲۰۰	۵۰	-

کد استاندارد: (۸-۷۲/۱۲/۱/۲)

### فهرست تجهیزات کارگاه حرفه جوشکار گاز محافظ آرگن به ازای ۱۴ کارآموز


ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد نیاز آموزش	تعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حداقل فاصله لازم (سانتیمتر)	ازدیوار	ازدستگاههای مجاور	توضیحات
۱۶	سنگ صافی (گرانیتی)	استاندارد	۱	۱۲۰	۸۰	۸۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	-
۱۷	الکترود خشک کن بزرگ	توانایی پخت الکترود از ۳۵۰-۳۰۰ درجه	۱	۵۰	۵۰	۱۰۰	۲۰-۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-
۱۸	دستگاه برش ریلی یا متعلقات	استاندارد	۱	۲۰۰	۱۰۰	۶۰	۱۰۰-۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-
۱۹	اره نواری	سده فاز اتوماتیک	۱	۱۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰-۳۰۰	۱۰۰-۲۰۰	۱۰۰	-
۲۰	جعبه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	-	-	-	نصب روی دیوار
۲۱	کپسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	-	-	نصب روی دیوار
۲۲	سرپیک برشکاری	استاندارد	۳	-	-	-	-	-	-	-
۲۳	توزیج آرگن	استاندارد	۲۰	-	-	-	-	-	-	-

\* تجهیزات بیرون کارگاه: اینبار مواد (خرک مواد) - ۱۴ عدد کپسول آرگون و سه عدد کپسول استیلن ۴۰ لیتری و شش عدد کپسول اکسیژن ۴۰ لیتری و دو عدد کپسول گاز ۱۱ کیلویی (هر سه در چایکه نگهداری کپسول) - هفت دستگاه سنگ فیری کوچک (۱۰۰۰ دور) - سیهار دستگاه سنگ فیری بزرگ (۸۵۰۰ دور) - ۱۴ عدد سنگ انگشتی سیک عدد گچ فلت و کمربنج همه کاره در محوله بیرون کارگاه فضایی دارای سقف و قابله دیواریک عدد میز باگیره برای عملیات برشکاری و سنگ کاری ایجاد گردد.



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه جوشکار سازه های فولادی با فر آیند SMAW



کد استاندارد: A - ۷۲ / ۲۳ / ۱ / ۱۰۰

### فهرست تجهیزات کارگاه حرfe جوشکار سازه های فولادی با فرآیند SMAW به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد نیاز آموزش	تعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حداقل فاصله لازم (سانتیمتر)	از دستگاه مجاور	از دیوار	توضیحات
۱	میز کار داخلی کابین جوشکاری	استاندارد	۷	۸۰	۵۰	۱۰۰	-	-	۱۰۰	-
۲	الکترود خشک کن (آون)	درجه سانتی گراد ۱۵۰-۲۰۰	۷	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰	۲۰	۲۰	-
۳	دستگاه رکتی نایبر	۴۰۰ آمپر	۷	۸۰	۵۰	۶۰	۱۰۰	۲۰	۲۰	-
۴	کمپرسور هوایی	سه فاز ۳۰۰ لیتری	۱	۱۵۰	۶۰	۷۰	۱۰۰	۵۰	۵۰	یا بیرون از کارگاه
۵	دستگاه برش پلاسمای با متعلقات	۱۶۰ آمپر	۱	۸۰	۶۰	۱۰۰	-	-	۵۰	-
۶	ترانس جوش	۲۵۰ آمپر	۱	۸۰	۵۰	۵۰	-	-	۱۰۰	-
۷	میز کار	فلزی	۲	۲۵۰	۲۰۰	۷۰	-	-	۴۰۰	-
۸	گیره میز کار	فلزی	۸	-	-	-	-	-	-	نصب روی میز
۹	اره لنگ	استاندارد	۱	۱۲۰	۶۰	۱۴۰	۲۰۰	۲۰۰	-	-
۱۰	گلوبین دستی	یک عدد ساده یک عدد مرکب	۲	۵۰	۳۰	۶۰	۲۰۰-۲۵۰	۵۰	-	-
۱۱	ستگ صافی (گرانیتی)	استاندارد	۱	۱۲۰	۸۰	۸۰	-	-	۱۰۰	-
۱۲	الکترود خشک کن	۴۰۰ آمپر	۱	۵۰	۵۰	۱۰۰	۲۰-۱۰۰	-	-	-
۱۳	دستگاه برش ریلی با متعلقات	استاندارد	۱	۲۰۰	۱۰۰	۶۰	۱۰۰-۲۰۰	-	-	-
۱۴	اره نواری	سه فاز اتوماتیک	۱	۱۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰-۳۰۰	-	-	نصب روی دیوار
۱۵	کپسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	-	-	نصب روی دیوار

کد استاندارد: (۸ - ۷۲/۲۳/۱/۱)

### فهرست تجهیزات کارگاه حرfe جوشکار سازه های فولادی با فرآیند SMAW به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد نیاز آموزش	تعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حداکثر قابله لازم (سانتیمتر)	توضیحات	ازدستگاههای مجاز	
									ازدیوار	ازدستگاه
۱۶	جهیزه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	-	نصب روی دیوار	-	-
۱۷	دستگاه سنج پایه دار (دو طرفه)	سه فاز ۳۸۰ ولت	۱	۵۰	۳۰	۱۲۰	۵۰	۱۰۰-۲۰۰	۵۰	-
۱۸	گیوتین ورق بری	هیدرولیک	۱	۲۵۰	۱۰۰	۲۰۰	-	-	-	-
۱۹	سندان	استاندارد	۲	۴۰	۲۰	۵۰	-	۱۵۰-۲۰۰	-	-
۲۰	دریبل مستوفی پایه دار	استاندارد	۱	۸۰	۳۰	۲۰۰	۵۰	۱۰۰-۲۰۰	-	-
۲۱	۱) تجهیزات زیر، بیرون کارگاه قرار می گیرند		-	-	-	-	-	-	-	-


۱) تجهیزات که بیرون کارگاه قرار می گیرند: پک عدد شبار زن گوجینگ (۱۰۰۰ آمپر) - پک عدد بخ زن مکانیکی - دو دستگاه جوشکاری (اینورتر ۳۰۰۰ آمپر) - الیار مواد (خرک مواد) - سه عدد کپسول استینل ۴۰ لیتری و شش عدد کپسول اکسیژن ۴۰ لیتری و دو عدد کپسول گاز ۱۱ کیلوگرمی (هر سه درجایگاه مخصوص نگهداری کپسول) — هفت عدد دستگاه سنج فیری کوچک (۱۰۰ دور) - چهار دستگاه سنج فیری بزرگ (۸۵۰۰ دور) - دو عدد گنج قابل و کمیربع همه کاره.

۲) در محوطه بیرون کارگاه فضایی دارای سقف و قابله دیوار و پک عدد بیز باگیره برای عملیات پرشکاری و سنج کاری ایجاد گردد.



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه جوشکار قطعات فولادی با فرآیند SMAW



کد استاندارد: ۸-۷۲/۱۳/۱/۳۰

### فهرست تجهیزات کارگاه حرفه جوشکار قطعات فولادی با فرآیند SMAW به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد نیاز آموزش	تعداد	مولو	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حدائق فناوه لازم (سانتیمتر)		نوبت‌های
							ازدیگر	فردویور	
۱	میز کار داخلی کابین جوشکاری	استاندارد	۷	۸۰	۵۰	۱۰۰	—	۱۰۰	—
۲	الکترود خشک کن (آون)	ترناین پخت الکترود از ۱۵۰۰ درجه	۷	۲۰	۲۰	۵۰	—	۵۰	—
۳	دستگاه جوش CO <sub>2</sub>	دزکاره: جوش برق و CO <sub>2</sub>	۷	۸۰	۵۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۲۰
۴	دریبل سنتی پایه دار	استاندارد	۱	۸۰	۳۰	۲۰۰	۵۰	۱۰۰-۲۰۰	۵۰
۵	دستگاه منگ پایه دار (دو طرفه)	سه فاز ۳۸۰ ولت	۱	۵۰	۳۰	۱۲۰	۵۰	۱۰۰-۲۰۰	۵۰
۶	گردید سنج جوش	استاندارد	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	—	—	روی میز
۷	دستگاه تراش کارگاهی	استاندارد	۱	۲۵۰	۱۰۰	۱۰۰	—	—	—
۸	کپرسور هوایی	سه فاز ۳۰۰ آمپر	۱	۱۰۰	۶۰	۷۰	۵۰	۱۰۰	۵۰
۹	دستگاه برش پلاسما یا منطبقات	۱۶۰ آمپر	۱	۸۰	۶۰	۱۰۰	۵۰	۱۰۰	۵۰
۱۰	فره لنگ	استاندارد	۱	۱۲۰	۶۰	۱۴۰	۵۰	۱۰۰-۲۰۰	۵۰
۱۱	میز کار	فلزی	۲	۲۵۰	۲۰۰	۷۵	۵۰	۲۰۰-۳۰۰	۵۰
۱۲	گیره میز کار	فلزی	۸	—	—	—	—	—	نصب روی میز
۱۳	گیره لوله گیر	فلزی	۴	—	—	—	—	—	نصب روی میز
۱۴	مندان	استاندارد	۲	۴۰	۲۰	۵۰	—	۱۰۰	—
۱۵	گیوین دستی	یک عدد ساده یک عدد هر کیب	۲	۵۰	۳۰	۷۰	۵۰	۱۰۰-۲۰۰	۵۰

کد استاندارد: ۸-۷۲/۱۳/۱/۳

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه جوشکار قطعات فولادی با فرآیند SMAW به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردپذیر آموزش	تعداد	مولو	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حدائق فناحله لازم (سانتیمتر)		توضیحات
							از دستگاه همراه	از دیوار	
۱۶	سنگ صافی (گرانیتی)	استاندارد	۱	۱۲۰	۸۰	۸۰	۵۰	۱۰۰	-
۱۷	الکترود خشک کن بزرگ	توانایی پخت الکترود از ۳۵۰۰ درجه	۱	۵۰	۵۰	۱۰۰	۲۰-۱۰۰	۱۰۰	-
۱۸	دستگاه برش ریلی با متعلقات	استاندارد	۱	۲۰۰	۱۰۰	۹۰	۱۰۰-۲۰۰	۱۵۰	-
۱۹	اره نواری سه قاب آنوماتیک	استاندارد	۱	۱۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰-۳۰۰	۲۰۰-۳۰۰	-
۲۰	کپسول آتش شناسی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	-	نصب روی دیوار
۲۱	جهیه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۳۰	۴۰	-	-	نصب روی دیوار
۲۲	سرپیک برشکاری	استاندارد	۳	-	-	-	-	-	-
۲۳	CO <sub>2</sub> نورج	استاندارد	۲۰	-	-	-	-	-	-


\* تجهیزاتی که بیرون کارگاه قرار دارند: آثار مواد (خرک مواد) ۱۴ عدد کپسول استیلن ۴۰ لیتری و شش عدد کپسول اکسیژن ۴۰ لیتری و دو عدد کپسول کار ۱۱ کیلوگرم (هرسے در جایگاه مخصوص نگهداری کپسول) - سلفت عدد دستگاه سنگ فیری کوچک (۱۰۰۰ دور) - سهپاره دستگاه سنگ فیری بزرگ (۸۵۰۰ دور) - ۱۴ عدد سنگ انگشتی سیک عدد گچ فلت و تکمیل ۱۴ عدد گچ فلت و تکمیل همه کاره

\*\* در محوطه بیرون کارگاه فضایی دارای سقف و یک عدد میز با گیره و قلائد دیوار برای عملیات برشکاری و سنگ کاری ایجاد گردد.



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه جوشکار لوله های فولادی با فرآیند SMAW



کد استاندارد: ۸-۷۲/۲۶/۱/۱

## فهرست تجهیزات کارگاه حرfe جوشکار لوله های فولادی با فر آیند SMAW به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنبیاز آموزش	تعداد	مول	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حدائق فناحله لازم (سانتیمتر)		نوبت های از دستگاه های مجاور	از دستگاه های مجاور
							از دستگاه های مجاور	از دیوار		
۱	میز کار داخلی کابین جوشکاری	استاندارد	۷	۸۰	۵۰	۱۰۰	—	—	—	—
۲	الکترود خشک کن (آون)	درجه سانتی گراد ۱۵۰-۲۰۰	۷	۲۰	۲۰	۵۰	۲۰	۲۰	—	—
۳	دستگاه رکتی ناپر	۴۰۰ آمپر	۷	۸۰	۵۰	۱۰۰	۲۰	۲۰	—	—
۴	کمپرسور هوای	سه فاز ۳۰۰ لیتری	۱	۱۵۰	۶۰	۷۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
۵	دستگاه برش پلاسمای با متعلقات	۱۶۰ آمپر	۱	۸۰	۶۰	۱۰۰	—	—	—	—
۶	ترانس جوش	۲۵۰ آمپر	۱	۸۰	۵۰	۱۰۰	—	—	—	—
۷	میز کار	فلزی	۲	۲۵۰	۲۰۰	۷۰	—	—	—	—
۸	گیره میز کار	فلزی	۸	—	—	—	—	—	—	—
۹	اره لنگ	استاندارد	۱	۱۲۰	۶۰	۱۴۰	۲۰۰	۲۰۰	—	—
۱۰	گلوبتین دستی	یک عدد ساده یک عدد هر کمب	۲	۵۰	۳۰	۶۰	۲۰۰-۲۵۰	۵۰	—	—
۱۱	سنگ صافی (گرانیتی)	استاندارد	۱	۱۲۰	۸۰	۱۰۰	۵۰	۵۰	—	—
۱۲	الکترود خشک کن	۴۰۰ آمپر	۱	۵۰	۵۰	۱۰۰	۲۰۰-۲۵۰	۱۰۰	—	—
۱۳	دستگاه برش ریلی با متعلقات	استاندارد	۱	۲۰۰	۱۰۰	۷۰	۱۰۰-۲۰۰	۱۰۰	—	—
۱۴	اره نواری	سه فاز اتوماتیک	۱	۱۲۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۰۰-۳۰۰	۱۰۰-۳۰۰	—	—
۱۵	کپسول اتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	—	—	—	—
نصب روی دیوار										
نصب روی دیوار										

کد استاندارد: (۸ - ۷۶ / ۲۶ / ۱ / ۱)

### فهرست تجهیزات کارگاه حرفه جوشکار لوله های فولادی با فرآیند SMAW به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنبای آموزش	تعداد	مول	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حداقل فاصله لازم (سانتیمتر)	نوبتیات	از سکاهه مجاور	
									فرود	از سکاهه
۱۶	جهیه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	۴۰	نصب روی دیوار	-	-
۱۷	دستگاه سنج پایه دار (دو طرفه)	سه فاز ۳۸۰ ولت	۱	۵۰	۳۰	۱۲۰	۱۰۰	-	۱۰۰-۲۰۰	۵۰
۱۸	گیوتین ورق بری	هیدرولیک	۱	۲۵۰	۱۰۰	۲۰۰	۲۰۰-۳۰۰	-	-	-
۱۹	مندان	استاندارد	۲	۴۰	۲۰	۵۰	۱۰۰-۲۰۰	-	-	-
۲۰	دریبل مستوی پایه دار	استاندارد	۱	۸۰	۳۰	۲۰۰	۱۰۰-۲۰۰	۵۰	-	-
۲۱	۰ تجهیزات زیر، بیرون کارگاه قرار می گیرند		-	-	-	-	-	-	-	-

۰ تجهیزاتی که بیرون کارگاه قرار می گیرند: یک عدد شیار زن گوچینگ (۱۰۰۰ آمپر) - یک عدد بیخ زن مکانیکی - دو دستگاه جوشکاری (پیتوتر ۳۰۰۰ آمپر) - آبشار مول (خرک مواد) - سه عدد کیسول

استیلن ۴۰ لیتری و شش عدد کیسول اکسیژن ۴۰ لیتری و دو عدد کیسول گاز ۱۱ کیلویی (هر سه در جایگاه مخصوص نگهداری کیسول) -- هفت عدد دستگاه سنج فیری کوچک (۱۰۰ دور) -

چهار دستگاه سنج فیری بزرگ (۸۰۰ دور) - دو عدد گچ فلکت و کمپرسور همه کاره


۶۰ در مجموعه بیرون کارگاه فضایی دارای سقف و قله دیوار و یک عدد میز باگره برای عملیات برشکاری و سنج کاری انجام گردد.

کد استاندارد: : (۸ - ۷۲/۲۶/۱)



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه جوشکار مخازن فولادی با فر آیند SMAW



کد استاندارد ۱۰۰ (۸ - ۲۵/۲۵/۱۱)

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه جوشکار مخازن فولادی با فرآیند SMAW به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنبای آموزش	تعداد	مولو	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حدائق فناطل لازم (سانتیمتر)		نوبت‌های
							از دستگاه مجاور	از دیوار	
۱	میز کار داخلی کابین جوشکاری	استاندارد	۷	۸۰	۵۰	۱۰۰	—	۱۰۰	—
۲	الکترود خشک کن (آون)	درجه سانتی گراد ۱۵۰-۲۰۰	۷	۲۰	۲۰	۵۰	۲۰	۵۰	—
۳	دستگاه رکتی ناپر	۴۰۰ آمپر	۷	۸۰	۵۰	۱۰۰	۲۰	۱۰۰	—
۴	کمپرسور هوای	سه فاز ۳۰۰ لیتری	۱	۱۵۰	۶۰	۷۰	۵۰	۵۰	۱۰۰ از کارگاه
۵	دستگاه برش پلاسمای با متعلقات	۱۶۰ آمپر	۱	۸۰	۶۰	۱۰۰	۵۰	۵۰	—
۶	ترانس جوش	۲۵۰ آمپر	۱	۸۰	۵۰	۱۰۰	۴۰	۴۰	—
۷	میز کار	فلزی	۲	۲۵۰	۲۰۰	۷۰	۶۰	۶۰	—
۸	گیره میز کار	فلزی	۸	—	—	—	—	—	نصب روی میز
۹	اره لنگ	استاندارد	۱	۱۲۰	۶۰	۱۴۰	۲۰۰	۲۰۰	—
۱۰	گلوبتین دستی	یک عدد ساده یک عدد هر کمب	۲	۵۰	۳۰	۶۰	۲۰۰-۲۵۰	۵۰	—
۱۱	سنگ صافی (گرانیتی)	استاندارد	۱	۱۲۰	۸۰	۱۰۰	۵۰	۵۰	—
۱۲	الکترود خشک کن	۴۰۰ آمپر	۱	۵۰	۵۰	۱۰۰	۲۰-۱۰۰	۱۰۰	—
۱۳	دستگاه برش ریلی با متعلقات	استاندارد	۱	۲۰۰	۱۰۰	۷۰	۱۰۰-۲۰۰	۱۰۰	—
۱۴	اره نواری	سه فاز اتوماتیک	۱	۱۲۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۰۰-۳۰۰	۱۰۰-۳۰۰	—
۱۵	کپسول آتش شناسی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	—	—	نصب روی دیوار

کد استاندارد: (۸ - ۷۲ / ۲۵ / ۱ / ۱)

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه جوشکار مخازن فولادی با فرآیند SMAW به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنبای آموزش	تعداد	مول	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حداچل فاصله لازم (سانتیمتر)		نوبت‌های
							از دستگاه مجاور	از دیوار	
۱۶	جعبه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	-	-	نصب روی دیوار
۱۷	دستگاه سنج پایه دار (دو طرفه)	سه فاز ۳۸۰ ولت	۱	۵۰	۳۰	۱۲۰	۰	۱۰۰-۲۰۰	-
۱۸	گیوتین ورق بری	هیدرولیک	۱	۲۵۰	۱۰۰	۲۰۰	-	-	۲۰۰-۳۰۰
۱۹	سندان	استاندارد	۲	۴۰	۲۰	۵۰	-	-	۱۰۰-۲۰۰
۲۰	دریبل مستوی پایه دار	استاندارد	۱	۸۰	۳۰	۲۰۰	۰	۱۰۰-۲۰۰	-
۲۱	۰ تجهیزات زیر، بیرون کارگاه قرار می‌گیرند		-	-	-	-	-	-	-

۰ تجهیزاتی که بیرون کارگاه قرار می‌گیرند: یک عدد شیار زن گوچینگ (۱۰۰۰ آمپر) - یک عدد بین زدن مکانیکی - دو دستگاه جوشکاری (پیتوتر ۳۰۰۰ آمپر) - آبیار مولد (حرک مواد) - سه عدد کیسول

استیلن ۴۰ لیتری و شش عدد کیسول اکسیژن ۴۰ لیتری و دو عدد کیسول گاز ۱۱ کیلویی (هر سه در جایگاه مخصوص نگهداری کیسول) - هفت عدد دستگاه سنج فیری کوچک (۱۰۰ دور) -

چهار دستگاه سنج فیری بزرگ (۱۸۰۰ دور) - دو عدد گچ فلت و کمپرسور همه کاره

۶۰ در مجموعه بیرون کارگاه فضایی دارای سقف و قله دیوار و یک عدد میز با گیره برای غسلات برشکاری و سنگ کاری انجام گردد.

کد استاندارد: (۸ - ۷۲/۲۵/۱/۱)




سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور



سازمان استاندارد تجهیزات کارگاهی

چیدمان استاندارد تجهیزات کارگاهی

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT)




## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه آزمایشگر قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT) به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنیاز آموزش	تعداد	طول (استاندارد)	عرض (استاندارد)	ارتفاع (استاندارد)	حداچل قابله لازم (استاندارد)		نوعیت از دستگاه همراه	از دیوار	نوبت‌های
							از دیوار	لرزشگاه			
۱	پرسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	-	نسبت روی دیوار	-	-
۲	میز کار	استاندارد	۶ عدد	۱۶۰	۸۰	۱۰۰-۲۰۰	۱۵۰	-	-	-	-
۳	لابه ماوراء پنش پرتاپل	استاندارد	۶ عدد	۴۰	۲۰	۲۵	۲۵۰	۲۰۰	-	-	-
۴	جمعیه کمک های اولیه	استاندارد	۱ عدد	۳۰	۲۰	۱۰	-	-	نسبت روی دیوار	-	-
۵	سیستم پراد با کابل قطعات ۱۵۰۰	استاندارد	۳ عدد	۴۰	۳۰	۲۰	۵۰-۱۰۰	۲۵۰	-	-	-
۶	دستگاه تولید میدان مغناطیسی	استاندارد	۳ عدد	۴۰	۳۰	۲۰	۵۰-۱۰۰	۲۵۰	-	-	-
۷	جمعیه ابزار و وسائل	۳ طبقه	۲	۱۰۰	۷۰	۲۰۰	-	-	چسبیده به دیوار	۱۰۰	-

کد استاندارد: (۱/۲/۹۵/۹۵-۳۹)

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه آزمایشکر قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT)



## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه آزمایشگر قطعات صنعتی با مा�بع نافذ (PT) به ازای ۱۴ کارآموز


ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنیاز آموزش	تعداد	طول (استاندرد)	عرض (استاندرد)	ارتفاع (استاندرد)	حدائق فاصله لازم (استاندرد)		توپیخات
							از دیوار	از دیوار مجاور	
۱	کیسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	—	—	نصب روی دیوار
۲	میز کار	استاندارد	۶ عدد	۱۶۰	۸۰	۸۰	۱۰۰-۲۰۰	۱۵۰	—
۳	لاب ماوراء پنش پرتاپل	استاندارد	۶ عدد	۴۰	۲۰	۲۵	۲۰۰	۲۵۰	—
۴	بعهه کمک های اولیه	استاندارد	۱ عدد	۳۰	۲۰	۱۰	—	—	نصب روی دیوار
۵	جمعه ابزار	۳ طبقه	۲	۱۰۰	۷۰	۲۰۰	—	۱۰۰	چسبیده به دیوار

کد استاندارد: ۹۹/۲/۳ -۳۹



سازمان امنیت، بهداشت و رفاه کارگاهی

چیدمان استاندارد تجهیزات حرفه گایینت ساز چوبی درجه ۱



## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه کایپینت ساز جویی درجه ۱ برای ۱۶ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنیاز آموزش	تعداد	طول (استاندرت)	عرض (استاندرت)	ارتفاع (استاندرت)	حدائق فاضله لازم (استاندرت)		نوعیت از دستگاه مجاز	از دیوار	از زمین
							لستاندارد	استاندارد			
۱	کپسول آتش نشانی	لستاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	-	نسبت روی دیوار	-	-
۲	تبیخ تیزکن اره نواری منگل	لستاندارد	۱	۸۰	۵۰	۱۳۰	۰+	۱۰۰-۲۰۰	-	۰+	-
۳	دستگاه چسب و راست کن اره نواری	استاندارد	۱	۶۰	۴۰	۱۳۰	۰+	۱۰۰	-	۰+	-
۴	دستگاه جوش اره نواری	استاندارد	۱	۶۰	۶۰	۳۰	۰+	۰+	-	۰+	-
۵	منگ تیزکن روپیزی	قطعه‌سکی به اندازه لازم	۱	۴۰	۲۰	۳۰	۰+	۰+	سیار	-	-
۶	تبیخ تیزکن رنده	لستاندارد	۱	۹۰	۵۰	۸۵	۰+	۱۰۰	-	۰+	-
۷	دستگاه پرس گرم هیدرولیکی	لستاندارد	۱	۳۰۰	۱۶۰	۲۳۰	۱۰۰-۲۰۰	۱۰۰-۲۰۰	-	-	-
۸	تبیخ تیزکن الماسه	لستاندارد	۱	۱۰۰	۷۰	۱۸۰	۰+	۱۰۰	-	۰+	-
۹	دستگاه درزکن روکش	لستاندارد	۱	۳۵۰	۱۰۰	۱۶۰	۰+	۱۰۰	-	۰+	-
۱۰	کام گن افقی	لستاندارد	۱	۱۲۰	۴۰	۷۰	-	۱۰۰-۲۰۰	-	-	-
۱۱	فرزمهزی	لستاندارد	۱	۱۵۰	۱۰۰	۱۰۰	-	۲۰۰-۳۰۰	-	-	-
۱۲	ماشین سنباده دیسکی	قطعه‌سکی به اندازه لازم	۱	۶۰	۶۰	۹۰	۰+	۱۰۰-۱۵۰	-	۰+	-
۱۳	ماشین اره گردخواریسی پر	لستاندارد	۲	۹۰	۹۰	۱۲۰	۰+	۱۰۰	-	۰+	-
۱۴	ماشین هنله	پایه دار روپیزی	۱	۶۰	۴۰	۱۲۰	۰+	۱۰۰-۱۵۰	-	۰+	-
۱۵	گیره همیزکار	لستاندارد	۸	-	-	-	-	-	نسبت روی میز	-	-
۱۶	همیزکار	لستاندارد	۱	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰-۱۵۰	۱۰۰	۱۰۰	-	۱۰۰	-

کد استاندارد: (۸-۱۱/۲۱/۱/۲)

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه کاینت ساز جویی درجه ۱ برای ۱۶ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنیاز آموزش	تعداد	طول (استاندارد)	عرض (استاندارد)	ارتفاع (استاندارد)	حدائق فاسله لازم (استاندارد)		نوعی جهیز
							از دستگاه مجاور	از دیوار	
۱۷	دستگاه سوراخ زن	استاندارد	۱	۷۰	۷۰	۹۰	۱۵۰	۱۰۰	لبه چسبان
۱۸	PVC محتشی	استاندارد	۱	۱۰۰	۱۰۰	۹۰	۱۵۰	۲۰۰	فرزیله چسبان
۱۹	منحنی	استاندارد	۱	۸۰	۸۰	۸۰	-	۲۰۰	سیار
۲۰	ماشین لولا زن رومیزی	استاندارد	۱	۶۰	۶۰	۶۰	۵۰	۱۰۰	سیار
۲۱	ماشین دم چگله زن	پالعلقات	۱	۴۰	۴۰	۴۰	۳۵	۱۰۰	سیار
۲۲	PVC اتوماتیک	مستقیم	۱	۳۳۰	۱۲۰	۱۶۰	۱۰۰	۱۵۰	لبه چسبان
۲۳	پالل برافقی	استاندارد	۱	۳۸۰	۱۰۰	۹۰	۱۵۰	۲۰۰-۱۰۰	-
۲۴	پالل برعمودی	استاندارد	۱	۴۰۰	۱۰۰	۲۲۰	۱۰۰	۱۵۰	-
۲۵	جعبه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	-	-	نصب روی دیوار
۲۶	ماشین گندگی	استاندارد	۱	۸۰	۶۰	۸۰	-	۲۰۰	حین الامکان
۲۷	ماشین کفت رند	استاندارد	۲	۱۶۰	۷۰	۸۰	۵۰	۱۰۰-۱۵۰	-
۲۸	ماشین اره فلکه	قطع فلکه	۱	۱۰۰	۱۰۰	۴۰	۵۰	۲۰۰	حین الامکان
۲۹	ماشین اره فلکه	قطع فلکه	۱	۱۰۰	۷۰	۱۸۰	۵۰	۲۰۰	حین الامکان
۳۰	ماشین اره گردد مجموعه ای	استاندارد	۱	۱۰۰	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	۲۰۰	بیرون از کارگاه
۳۱	سیستم مکنده مرکزی	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	بیرون از کارگاه
۳۲	کمپرسور هوا	البتری	۱۵۰۰	-	-	-	-	-	بیرون از کارگاه

کد استاندارد: (۸-۱۱/۲۱/۱/۲)