

لیست تجهیزات کارگاه تعمیر کار آبگرمکن دیواری (۱۳/۳/۷۱ - ۸) به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع
۱	آبگرمکن دیواری	استاندارد	۵	۰.۷متری	۰.۷متری	۰.۷متری
۲	میز کار داخل کابین	استاندارد	۵	۰.۷متری	۰.۷متری	۰.۷متری
۳	میز کار داخل کابین جوشکاری	استاندارد	۴	۰.۷متری	۰.۷متری	۰.۷متری
۴	ترانس جوش	استاندارد	۴	۰.۷متری	۰.۷متری	۰.۷متری
۵	گیره صحرائی	استاندارد	۲	۰.۲متری	۰.۷متری	۰.۴متری
۶	دریل پایه دارستونی	استاندارد	۱	۰.۵متری	۰.۵متری	۰.۷متری
۷	میز کار	استاندارد	۴	۰.۷متری	۰.۷متری	۰.۷متری
۸	گیره میز کار	استاندارد	۸	۰.۵ سانی متر	۰.۵ سانی متر	۰.۳ سانی متر
۹	گیره لوله گیر و میزی	استاندارد	۴	۰.۳ سانی متر	۰.۵ متری	۰.۷ متری
۱۰	کپسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۰.۷ متری	۰.۷ متری	۰.۷ متری
۱۱	جعبه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۰.۷ متری	۰.۷ متری	۰.۷ متری
۱۲	حدیده برقی	استاندارد	۱	۰.۷ متری	۰.۷ متری	۰.۷ متری
۱۳	لوله خم کن هیدرولیکی	استاندارد	۲	۰.۵ سانی متر	۰.۵ سانی متر	۰.۷ متری
۱۴	دریل دستی *	استاندارد	۲	انبار	انبار	انبار
۱۵	اتوی جوشکاری لوله سبز *	استاندارد	۴	انبار	انبار	انبار
۱۶	حدیده دستی *	استاندارد	۵	انبار	انبار	انبار
۱۷	پمپ شستشوی مبدل *	استاندارد	۳	انبار	انبار	انبار
۱۸	کابین	استاندارد	۵	۰.۷ متری	۰.۷ متری	۰.۷ متری
۱۹	کپسول استیلن **	استاندارد	۲	۰.۵ سانی متر	۰.۵ سانی متر	۰.۲ متری
۲۰	کپسول اکسیژن **	استاندارد	۲	۰.۵ سانی متر	۰.۵ سانی متر	۰.۲ متری

* در ضمن تجهیزات زیر در انبار می باشند و در زمان کاربرد وارد کارگاه می شوند:

دریل دستی - اتوی جوشکاری لوله سبز - حدیده دستی - پمپ شستشوی مبدل

** کپسول استیلن و اکسیژن در انبار مخصوص در بیرون کارگاه قرار دارند.