

**رشته آموزشی: جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکی دستی E3(۲۲/۲/۳-۷۲-۸)**

ردیف	نام تجهیزات	تعداد
۱	میز جوشکاری	۱۴
۲	دستگاه جوشکاری با تمام متعلقات یکسو کننده (رکتیفایر)	۱۴
۳	گیره رومیزی	۸
۴	برش ریلی	۱
۵	کمپرسور باد	۱
۶	سنگ صافی	۱
۷	سنگ دو طرف پایه دار	۱
۸	اره نواری	۱
۹	میز کار	۴
۱۰	ترانس جوش	۱
۱۱	سندان	۲
۱۲	گیوتین دستی	۱
۱۳	الکتروود خشک کن	۱
۱۴	جعبه کمکهای اولیه	۱
۱۵	کپسول آتش نشانی	۱
۱۶	دستگاه برش پلاسما همراه با تمام متعلقات	۱
۱۷	دستگاه سنگ فیبری بزرگ	۲
۱۸	کپسول اکسیژن	۱
۱۹	کپسول استیلن	۳
۲۰	کپسول ۱۱ کیلویی	۲