




سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

چیدمان استاندارد تجهیزات حرفه کابینت ساز جویی درجه ۲



کد استاندارد: آ-۱۱/۲۱/۲/۳

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه کابینت ساز جوبی درجه ۲ برای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنیاز آموزش	تعداد	طول (استاندرت)	عرض (استاندرت)	ارتفاع (استاندرت)	حدائق فاضله لازم (استاندرت)		نویسندگان
							از دستگاه مجاور	از دیوار	
۱	پرسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	-	نسبت روزی دیوار
۲	تبیخ تیزکن اره نواری منگل	استاندارد	۱	۸۰	۵۰	۱۳۰	۰+	۱۰۰-۲۰۰	-
۳	دستگاه چسب و راست کن اره نواری	استاندارد	۱	۶۰	۴۰	۱۳۰	۰+	۱۰۰	-
۴	دستگاه جوش اره نواری	استاندارد	۱	۶۰	۶۰	۳۰	۰+	۰+	-
۵	منگ تیزکن روپیزی	فلترنیسک به اندازه لازم	۱	۴۰	۲۰	۳۰	-	-	سیار
۶	تبیخ تیزکن رنده	استاندارد	۱	۹۰	۵۰	۸۵	۰+	۱۰۰	-
۷	دستگاه پرس گرم هیدرولیکی	استاندارد	۱	۳۰۰	۱۶۰	۲۳۰	۱۰۰	۱۰۰	-
۸	تبیخ تیزکن الماسه	استاندارد	۱	۱۰۰	۷۰	۱۸۰	۰+	-	-
۹	دستگاه درزکن روکش	استاندارد	۱	۳۵۰	۱۰۰	۱۶۰	۰+	۱۰۰	-
۱۰	کام کن افقی	استاندارد	۱	۱۲۰	۴۰	۷۰	-	۱۰۰-۲۰۰	-
۱۱	فرز میزی	استاندارد	۱	۱۵۰	۱۰۰	۱۰۰	-	۲۰۰	-
۱۲	ماشین سنباده دیسکی	فلترنیسک به اندازه لازم	۱	۶۰	۶۰	۹۰	۰+	۱۰۰-۱۵۰	-
۱۳	ماشین اره گردخواریسی بر	استاندارد	۲	۹۰	۹۰	۱۲۰	۰+	۱۵۰	-
۱۴	ماشین هنله	پایه دار روپیزی	۱	۶۰	۴۰	۱۲۰	۰+	۱۰۰-۱۵۰	-
۱۵	گیره میز کار	استاندارد	۸	-	-	-	-	-	نسبت روزی میز
۱۶	میز کار	استاندارد	۱	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰-۲۰۰	۱۰۰-۱۵۰	-

کد استاندارد: (۸-۱۱/۲۱/۲/۳)

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه کابینت ساز جوین درجه ۲ برای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنیاز آموزش	تعداد	طول (استاندارد)	عرض (استاندارد)	ارتفاع (استاندارد)	حدائق فاسمه لازم (استاندارد)		نوعی از دستگاه متعارف	از دیوار	نوعی تجهیزات
							از دستگاه	از دیوار			
۱۷	دستگاه سوراخ زن	استاندارد	۱	۷۰	۷۰	۹۰	۱۵۰	۱۰۰	از دستگاه	-	-
۱۸	لبه چسبان	PVC محتشی	۱	۱۰۰	۱۰۰	۹۰	۱۵۰	۲۰۰	از دیوار	-	-
۱۹	فرزیله چسبان	منتشر	۱	۸۰	۸۰	۸۰	-	۲۰۰	از دستگاه	-	-
۲۰	ماشین لولا زن رومیزی	استاندارد	۱	۶۰	۶۰	۶۰	۵۰	۱۰۰	سیار	-	-
۲۱	ماشین دم چگله زن	پالعلقان	۱	۴۰	۴۰	۴۰	۳۵	۱۰۰	سیار	-	-
۲۲	لبه چسبان PVC اتوماتیک	مستقیم	۱	۳۳۰	۱۲۰	۱۶۰	۱۰۰	۱۵۰	از دستگاه	-	-
۲۳	پانل برافقی	استاندارد	۱	۳۸۰	۱۰۰	۹۰	۱۵۰	۳۰۰-۴۰۰	سیار	-	-
۲۴	پانل برعمودی	استاندارد	۱	۴۰۰	۱۰۰	۲۲۰	۱۰۰	۲۰۰	از دستگاه	-	-
۲۵	جعبه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	-	-	تصبی روی دیوار	-	-
۲۶	ماشین گندگی	استاندارد	۱	۸۰	۶۰	۸۰	-	۲۰۰	حتی الامکان	-	-
۲۷	ماشین کف رنده	استاندارد	۲	۱۶۰	۷۰	۸۰	۵۰	۱۰۰-۱۵۰	حتی الامکان	-	-
۲۸	ماشین اره فلکه	۸۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	۴۰	-	۲۰۰	حتی الامکان	-	-
۲۹	ماشین اره فلکه	۶۰	۱	۱۰۰	۷۰	۱۸۰	۵۰	۲۰۰	حتی الامکان	-	-
۳۰	ماشین اره گرددیمکوونه ای	استاندارد	۱	۱۰۰	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	۲۰۰	حتی الامکان	-	-
۳۱	مسیتم مکنده مرکزی	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	پیرون از کارگاه	-	-
۳۲	کمپرسور هوا	۱۵۰۰ لیتری	۱	-	-	-	-	-	پیرون از کارگاه	-	-

کد استاندارد: (۸-۱۱/۲۱/۲/۳)




سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور



سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ایران

چیدمان استاندارد تجهیزات حرفه کارور دستگاه cnc چوب




## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه کارور دستگاه cnc جوب به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنیاز آموزش	تعداد	طول (استاندارد)	عرض (استاندارد)	ارتفاع (استاندارد)	حدائق فاضله لازم (استاندارد)		نویسندگان
							ازدیوار	ازدستگاه مجاور	
۱	دستگاه دورکن با پائل بر انقل	استاندارد	۱	۴۰۰	۲۰۰	۹۰	۱۰۰	۳۰۰	-
۲	دستگاه cnc چوب	استاندارد	۱	۴۰۰	۲۰۰	۱۸۰	۲۰۰	۲۰۰	-
۳	کپسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	۲۰۰	نصب روی دیوار
۴	میز کار چوبی	استاندارد	۵	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	-	۱۰۰-۲۰۰	-
۵	گیره میز کار	استاندارد	۱۰	-	-	-	-	-	نصب روی میز
۶	جعبه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۲۰	-	-	نصب روی دیوار
۷	دستگاه فریز هیزی	استاندارد	۱	۸۰	۸۰	۸۰	-	۱۰۰-۲۰۰	-
۸	دستگاه سوراخ کاری	استاندارد	۱	۷۰	۷۰	۷۰	-	۱۰۰-۲۰۰	بیرون از کارگاه
۹	کمپرسور باد	لیتری ۱۰۰۰	۱	-	-	-	-	-	بیرون از کارگاه
۱۰	مکنده مرکزی	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	مکنده مرکزی

کد استاندارد : (A-۱۲/۰۹/۱/۳)

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه درودگری درجه ۱






## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه درودگری درجه ۱ به ازای ۱۶ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنیازآموزش	تعداد	طول (استاندرت)	عرض (استاندرت)	ارتفاع (استاندرت)	حدائق فاصله لازم (سانتیمتر)	نوبت‌هاین	ازدستگاههای مجاور	
									ازدیوار	ازدیوار
۱	ماشین ارده تواری (فلکه)	فلکه ارده ۸۰ سه قارچ-حذائق انتقال به مکانه	۱	۲۰۰	۱۰۰	۷۵	۳۰۰-۴۰۰	-	۳۰۰	۴۰۰
۲	ماشین کفت رند	عرض صفحه حذائق ۴۰ سه قارچ-عدهاد تبله حذائق ۴ عده	۱	۲۰۰	۹۰	۱۰۰	۳۰۰-۴۰۰	-	۱۵۰	۱۵۰
۳	ماشین ارده گرد دور کن	عرض صفحه حذائق ۳۰ موتور ۵.۵ اسب	۱	۲۰۰	۹۰	۲۰۰	۳۰۰-۴۰۰	۱۵۰-۲۰۰	۱۵۰-۲۰۰	۱۵۰
۴	ماشین گندگی	عرض صفحه حذائق ۴۰ سه قارچ-عدهاد تبله حذائق ۴ عده	۱	۲۰۰	۸۰	۸۰	۳۰۰-۴۰۰	-	۱۵۰	۱۵۰
۵	دستگاه میلهاد دیسکی (گرد)	قطر ۴۰ سه قارچ-ماریه مکانه	۱	۲۰۰	۱۱۰	۸۰	۲۰۰	-	۲۰۰	۲۰۰
۶	ماشین خراطی	طول کارگیر حذائق ۱۰۰۰ میلی متر-قطر کارگیر ۲۵۰ میلی متر	۱	۲۵۰	۸۰	۱۴۰	۳۰۰	۱۰۰-۲۰۰	-	۱۰۰-۲۰۰
۷	دستگاه دوپل زن بیسکوئیت	مجهز به تبله الماس-سایز تبله ۲۲۰۴۵۱۰۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰	-	-	-
۸	دستگاه فارسی بر رومبری	استاندارد	۱	۲۰۰	-	۱۲۰	۱۵۰-۲۰۰	-	-	-
۹	ماشین کم کن هته ای	حذائق دور در تدقیق ۳۰۰ سه قارچ	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰	-	-	-
۱۰	دستگاه پرس	قابلیت چسباندن قلمروها به اندامهای مختلف	۱	۳۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۵۰-۴۰۰	-	-	-
۱۱	دستگاه میلهاد لرزان	غاریزی و پیزه	۱	۱۰۰	۹۰	۸۰	۱۰۰	-	-	-
۱۲	ماشین سنج میلهاد پایه دار	دور در تدقیق ۳۰۰ سه عدهاد توپی ۱۵۰۰۵۱۰	۱	۵۰	۱۲۰	۳۰	۱۰۰-۲۰۰	-	-	-
۱۳	دیز کار توردگری و تک (اهرمیز دوهد)	چوس	۱	۲۰۰	۹۰	۸۰	۱۰۰-۱۵۰	-	-	-
۱۴	کسیول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	-	-	-
۱۵	جمعهه کمک های اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۲۰	-	-	-	-
۱۶	دربلی پررقی پایه دار	ناری اس نظام ۲۷۰۰ سه قارچ مدرج	۱	۸۰	۸۰	۱۵۰	۲۰۰	-	-	-
۱۷	مبیسته مکنده مرکزی	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	-	-
۱۸	کهپرسورهوا	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	-	-
۱۹	گوره چوب خشک کنی	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	-	-

کد استاندارد: (۱۱۱۰۶۰۸-۸)

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه درودگری درجه ۲




## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه درودگری درجه ۲ به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد نیاز آموزش	تعداد	طول (استاندارد)	عرض (استاندارد)	ارتفاع (استاندارد)	حدائق فاصله لازم (استاندارد)		توضیحات
							از دیوار	از دیوار	
۱	ماشین اره نواری (فلک)	قطر فلکه ۸۰ سه فاز- خلیلی اتصال به مکنه	۱	۲۰۰	۱۰۰	۲۵۰	۱۵۰ - ۲۰۰	۳۰۰ - ۴۰۰	-
۲	ماشین گفت رند	عرض صفحه حدائقه ۴۰ سه فاز- تعداد تیغه حدائقه ۴ عدد	۱	۲۰۰	۱۰۰	۴۰	۱۵۰	۳۰۰ - ۴۰۰	-
۳	ماشین اره گرد دور کن	عرض صفحه حدائقه ۴۰ سه فاز- تعداد تیغه حدائقه ۴ عدد	۱	۲۰۰	۱۰۰	۴۰	۱۰۰ - ۲۰۰	۳۰۰ - ۴۰۰	-
۴	ماشین گندگن	عرض صفحه حدائقه ۴۰ سه فاز- تعداد تیغه حدائقه ۴ عدد	۱	۲۰۰	۸۰	۱۳۰	۱۰۰	۲۰۰	-
۵	دستگاه دوبل زن پیسکوپی	مجهز به تیغه الاسماسایر یقه ۲۲۰۵۰۱۰	۱	۲۰۰	۱۰۰	۱۰	۱۰۰ - ۲۰۰	۱۰۰	-
۶	ماشین خراطی	طول کارگیر حدائقه ۱۰۰۰ میلی متر- قطر کارگیر ۳۵۰ میلی متر	۱	۲۵۰	۸۰	۱۲۰	۱۰۰ - ۲۰۰	۳۰۰	-
۷	دستگاه قاروسی پر رومیزی	استاندارد	۲	۹۰	۹۰	۱۲۰	-	۲۰۰	-
۸	دستگاه متاده لرزان	فارای و پریه	۱	۸۰	۸۰	۹۰	۱۵۰	۳۰۰ - ۴۰۰	-
۹	ماشین کم کن همه ای	حدائق دور در تدقیق ۳۰۰۰ سه فاز	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۲۰	۱۰۰	۲۰۰	-
۱۰	دستگاه متاده دیسکی (گرد)	قطر ۴۰ سه فاز- دارای مکنه	۱	۱۰۰	۸۰	۱۱۰	۲۰۰	۳۰۰ - ۴۰۰	-
۱۱	ماشین سنج متاده پایه دار	دور در تدقیق ۳۰۰۰ سه فاز- باغدا توییں ۱۲۰۰۵۰۴	۱	۵۰	۳۰	۱۲۰	۱۰۰ - ۲۰۰	-	-
۱۲	گلبری میز کار	فلزی	۸	-	-	-	-	-	نصب روی میز
۱۳	میز کار درودگری	چوبی	۶	۲۰۰	۸۰	۹۰	۱۰۰ - ۱۵۰	-	نصب روی دیوار
۱۴	کپسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۷۰	۳۰	۶۰	-	-	نصب روی دیوار
۱۵	جعبه کمک های اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۲۰	-	-	نصب روی دیوار
۱۶	دریبل برقی پایه دار	دزای سه نظام ۰-۲۲۰۰۰ سه فاز میز مدرج	۱	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰	بیرون از کارگاه
۱۷	سیستم مکنه مرکزی	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	بیرون از کارگاه
۱۸	کمپرسور هوایی	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	بیرون از کارگاه

کد استاندارد: (۸-۱۲ / ۰۶ / ۰۴)

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفة بافی درجه ۲



## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه بافی درجه ۲ به ازای ۱۴ کارآموز


ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنیاز آموزش	تعداد	طول (استاندرت)	عرض (استاندرت)	ارتفاع (استاندرت)	حدائق فاضله لازم (استاندرت)		نوعیت از سقف	از دیوار	نوعیت از سقف
							از سقف	از دیوار			
۱	دستگاه قالی پائی (فارسی یاف)	فلزی-گردان	۳	۱۳۰	۶۰	۱۸۰	۵۰-۱۰۰	۱۰۰-۱۵۰	-	-	-
۲	دستگاه قالی پائی (ترکی یاف)	فلزی-فلزیک دار	۴	۱۳۰	۶۰	۱۸۰	۵۰-۱۰۰	۱۰۰-۱۵۰	-	-	-
۳	نیمکت	فلزی سبا نکیه کاه	۷	۱۵۰	۶۰	۵۰	۵۰-۱۰۰	-	-	-	-
۴	بعهه کمدکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۱۰	-	-	نصب روی دیوار	-	-
۵	کپسول اتش نشانی	استاندارد	۲	۳۰	۲۰	۷۰	-	-	نصب روی دیوار	-	-

کد استاندارد : (۷-۵۷/۵۷/۲/۳)



سازمان امنیت، بهداشت و کارگاهی

چندمان تجهیزات کارگاه حرفه کارگر عمومی اسکلت ساز درجه ۳




### فهرست تجهیزات کارگاه حرفه کارگر عمومی اسکلت ساز درجه ۳ به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد نیاز آموزش	تعداد	مثول (ساعتی در) کار	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حداچل فاصله لازم (سانتیمتر)	نوبت های	از دستگاه مجهز	
									فردووار	از دستگاه مجهز
۱	سنگ سنباده دو طرفه پایا بد	استاندارد	۱	۵۰	۱۲۰	۳۰	۵۰ - ۲۰۰	-	۵۰	-
۲	کپسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۲۰	۷۰	-	-	-
۳	اره آتشی	برقی	۱	۱۰۰	۱۱۰	۷۰	۱۰۰	۱۵۰ - ۲۰۰	۵۰	-
۴	میز کار باگیره	استاندارد	۷	۲۰۰	۹۰	۱۰۰	۱۵۰ - ۲۰۰	۱۵۰ - ۲۰۰	-	-
۵	جعبه کمکهای اولیه	استاندارد	۲	۳۰	۲۰	۲۰	۴۰	-	-	-
۶	سنگ فرزیزیرگ	استاندارد باقدرات مناسب	۷	-	-	-	-	-	-	-
۷	سنگ فرز میزی	استاندارد باقدرات مناسب	۷	-	-	-	-	-	-	-
انبار										
انبار										

کد استاندارد: ( ۹ - ۷۴ / ۴۱ / ۳ / ۱ / ۱ )

## چندمان تجهیزات حرفه کارگر عمومی بنن ساز و بنن ریز درجه ۳




( ۹ - ۵۲ / ۱۶ / ۳ / ۱ / ۱ ) کد استاندارد ،

## فهرست تجهیزات حرفه کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه ۳ به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد نیاز آموزش	تعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حداکثر فاصله لازم (سانتیمتر)	نویسختات	ازدیباور	
									ازدیباور	ازدیباور مجاور
۱	پرسول آتش شناسی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	—	نصب روی دیوار	—	—
۲	وپریاتور	۲ آسب پخار - پیزیونی	۲	۵۰	۵۰	۵۰	—	سیار	۱۰۰	—
۳	میکسر	۲ آسب پخار - ۲۰۰ لیتری	۲	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	سیار	۳۰۰	۱۰۰
۴	بعهه کمک های اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۲۰	۴۰	نصب روی دیوار	—	—

کد استاندارد: (۹-۵۲/۱۶/۳/۱/۱)

چندمان تجهیزات کارگاه حرفه کارگر عمومی بنای سفت کار درجه ۳



کد استاندارد: ۹-۵۱/۲۳/۳/۱/۱

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه کارگر عمومی بنای سفت کار درجه ۳ به ازای ۱۴ کارآموز


ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنیاز آموزش	تعداد	طول (استاندرت)	عرض (استاندرت)	ارتفاع (استاندرت)	حدائق فاضله لازم (استاندرت)		نوعیت از دستگاه مجاور	ازدیوار	با عیز
							هزار	هزار			
۱	دستگاه برش آجر	حفاظ دار پر خذار	۳	۵۰	۵۰	۵۰	۳۰۰	۳۰۰	از دستگاه مجاور	-	
۲	کیس و آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	-	از دستگاه مجاور	نسب روش دیوار	
۳	جهیه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۳۰	۴۰	-	-	از دستگاه مجاور	نسب روش دیوار	
۴	بالابر بر قن	استاندارد	۱	۲۵۰	۱۰۰	۲۵۰	۱۰۰	-	از دستگاه مجاور	کار دیوار - با پایه	
۵	عیز کار	فلزی یا پژویی	۱	۲۵۰	۲۵۰	۸۰	۵۰۰	۲۰۰	از دستگاه مجاور	وسط کارگاه	
۶	پمپ پاد	بر قن	۱	۱۰۰	۵۰	۵۰	-	-	از دستگاه مجاور	بیرون از کارگاه	

کد استاندارد : ۱ / ۱ / ۳ / ۲۳ / ۹ - ۵۱



سازمان امنیت، بهداشت و  
کارگاهی کار

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه کارگر عمومی گچ کار درجه ۳




## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه کارگر عمومی گچ کار درجه ۳ به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردلایاز آموزش	تعداد	طول (استاندارد)	عرض (استاندارد)	ارتفاع (استاندارد)	حدائق فاضله لازم (استاندارد)		نویسجات
							از دستگاه مجاور	از دیوار	
۱	کیسو آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	-	نصب روی دیوار
۲	جمعیه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	-	-	نصب روی دیوار
۳	بالابر برقی	استاندارد	۱	۲۵۰	۱۰۰	۲۵۰	-	۱۰۰	کناردیوار - با پایه
۴	میز کار	فلزی یا چوبی	۱	۲۵۰	۱۰۰	۸۰	۰۰	۴۰۰	وسط کارگاه
۵	پمپ باد	برقی	۱	۱۰۰	۵۰	۵۰	-	-	بیرون از کارگاه

کد استاندارد: ۹-۵۵/۱۳/۳/۱/۱

چندمان تجهیزات کارگاه حرفه گمک اسکلت ساز درجه ۲



کد استاندارد: ۱۳-۷۴/۴۱/۲/۳/۱

دفتر بهسازی و نظارت آموزشی

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه تکمیل اسکلت ساز درجه ۲ به ازای ۱۶ گلار آغاز

ردیف	نام تجهیزات	میرودخانه‌آموزش	مشترکات فنی	حداقل فاصله لازم (ماتریس)							حدود محدودیت (مترا)	زدستگاه محدود	از پور	از پور	عرض	ارتفاع	طبقه	تعداد
				ستالدارد	ستالدارد	ستالدارد	ستالدارد	ستالدارد	ستالدارد	ستالدارد								
۱	مسک مبتدأ دو طبقه، یا پایه	ستالدارد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰ - ۷۰۰	۵۰	۱۷۰	۷۰	۵۰	۷	-	
۲	پیسون آتش شانی	ستالدارد	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۰	-	۷۰	۷۰	۷۰	۷	-	
۳	پتوچ روفهای غول‌الادی	ستالدارد	۳۰-۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	-	
۴	دستگاه و بخشی طایر	هو خنک ۱۵۰-۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	-	
۵	میز کار دارخان کابین	ستالدارد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	-	
۶	میز کار پاگرد، اسکری	ستالدارد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰-۷۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	-	
۷	ترنس چوچکاری تک فاز	ستالدارد	۳۰۰-۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	-	
۸	دستگاه بیرون چوچکاری	ستالدارد	۱۰۰-۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	-	
۹	گوپین	ستالدارد	۳۰-۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	-	
۱۰	پیسون آتش شانی	پر حصار	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	-	
۱۱	قیچی اهرمی مرکب	۱۰-مل	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	-	
۱۲	سری کامل هویوش	ستالدارد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	-	
۱۳	پامکون	پامکون	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	-	
۱۴	دسته حملی پیسون	ستالدارد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	-	
۱۵	دستگاه ره توپی	ستالدارد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	-	
۱۶	جهیه کمکوئی ولی	ستالدارد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	-	
۱۷	جریابل سقف	پالمرت لازم	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	-	
۱۸	میز کاری قبر، اسکری	ستالدارد	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	-	


۴- پهلوانه مسگ فرز ۲۵۰۰-۲۰۰۰ و پیک عدهن در قیمت فر همیشگی در هر ۱۰۰ متر دیجیتال در حدهن لطفه چین دهن کارگاه دیواری ایجادش بروزت مذکوم می باشد که جهت حفظ و پیش چین کارمن باشد.

۵- میز کار پاگرد، هنگامی در خصوصی بیرون زکارگاه که رای سقف و دفاتر دیوار از جایی می باشد قرار گیرن بکار نمایند.

کد استاندارد: (۱/۳/۴/۳/۶)




## چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه گمک بنای سفت کار درجه ۲



## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه کمک بنای سفت کار درجه ۲ به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنیاز آموزش	تعداد	طول (استاندرت)	عرض (استاندرت)	ارتفاع (استاندرت)	حدائق فاسمه لازم (استاندرت)		نوعیت از دستگاه های مجاور	ازدیوار	هزینه
							هزینه	هزینه			
۱	دستگاه برش آجر	سقاط دار پر خذار	۳	۵۰	۵۰	۵۰	۳۰۰	۳۰۰	با عیز	-	۳۰۰
۲	کپسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	-	نسب روى دیوار	-	-
۳	جهیه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۳۰	۴۰	-	-	نسب روى دیوار	-	-
۴	بالابر بر قن	استاندارد	۱	۲۵۰	۱۰۰	۲۵۰	۱۰۰	-	کار دیوار - با پایه	-	۱۰۰
۵	عیز کار	فلزی یا پژویی	۱	۲۵۰	۸۰	۱۰۰	۵۰۰	۲۰۰	وسط کارگاه	-	۲۰۰
۶	پمپ باد	بر قن	۱	-	-	-	-	-	بیرون از کارگاه	-	-

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه اسکلت ساز درجه ۱



## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه اسکلت ساز درجه ۱ به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی	موردنیاز آموزش	نعداد	طول (ستینتر)	عرض (ستینتر)	ارتفاع (ستینتر)	حداکثر قابله لازم (ستینتر)	نوعیت	ازدستگاه متعارف	ازدستگاه دیوار	نوبتیات
۱	ستک سنباده دوطرفه پایابه											
۲	کپسول آتش نشانی											
۳	پاینج و رفهای غولاوی											
۴	دستگاه رکنی خاکر											
۵	میزگازداری داخل کابین											
۶	میزگازبایگیره آهنگری (هر میز دو عدد)											
۷	ترانس چوشکاری نک فاز											
۸	دستگاه دیزل چوشکاری											
۹	گیوتین											
۱۰	کپسول آتش نشانی											
۱۱	قیچی اهرمن مركب											
۱۲	سری کامل هوایرس											
۱۳	پاسکول											
۱۴	وسمبله حمل کپسول											
۱۵	دستگاه اره نواری											
۱۶	جمعه کمکهای اولیه											
۱۷	حرتفلیل سقفی											
۱۸	میزگازبایگیره آهنگری - ستک فرز و منز دیجیتال											

\*میزگازبایگیره آهنگری در فضای بیرون از کارگاه که دارای سقف و مفاقد دیوارهایی می باشد قرار گیرند و ستک فرز و منز دیجیتال در ایثار قرار می گیرند و نقطع چین و سطح کارگاه برزنت مقاوم جهت ایمنی می باشد.


کد استاندارد: (۱/۳/۱/۴۱/۹-۷۴)



سازمان استاندارد تجهیزات کارگاهی

چیدمان استاندارد تجهیزات کارگاهی

### چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه بنن ساز و بنن ریز درجه ۱



کد استاندارد: ۰۱/۳/۱/۱۶/۵۲/۹


دفتر بهسازی و نظارت آموزشی

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه بنن ساز و بنن ریز درجه ۱ به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردلایاز آموزش	تعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حدائق فاضله لازم (سانتیمتر)		نویسجات
							از دیوار	از دیوار	
۱	پرسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	—	—	نصب روی دیوار
۲	ویرتاور	۲ اسب بخار - پتروپنی	۲	۵۰	۵۰	۵۰	—	۱۰۰	سیار
۳	میکسر	۲ اسب بخار - ۲۰۰	۲	۲۰۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۰۰	۳۰۰	سیار
۴	جنک بتن شکن	ظرفیت بازبردی ۱۰۰ تن	۱	۵۰	۵۰	۱۳۰	۵۰	۱۰۰	—
۵	آون (خشک کن)	۰.۲ - المتنی - ظرفیت ۵۰	۱	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۱۵۰	—
۶	چمهه کمک های اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	—	—	نصب روی دیوار
۷	متر دیجیتال	ذخیره اطلاعات	۴	—	—	—	—	—	در انبار
۸	دماستح دیجیتال	سانتیگراد - غرقیه ای	۴	—	—	—	—	—	در انبار
۹	کاورمتر	قابلیت ثبت زمان و تاریخ - دقت ۱ میلیمتر	۴	—	—	—	—	—	در انبار

کد استاندارد: (۹-۵۲/۱۶/۱/۳/۱)

## چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه کمک بتن ساز و بتن ریز درجه ۲




## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه کمک بنن ساز و بنن ریز درجه ۲ به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد نیاز آموزش	تعداد	طول (استاندارد)	عرض (استاندارد)	ارتفاع (استاندارد)	حدائق فاضله لازم (استاندارد)		نوبت‌های
							از دستگاه همراه	از دیوار	
۱	پرسول آتش شناسی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	—	—	نصب روی دیوار
۲	ویرتاور	۳ اسب بخار - بتربیش	۲	۵۰	۵۰	۵۰	—	۱۰۰	سبیار
۳	میکسر	۲ اسب بخار - ۲۰۰ لیتری	۲	۳۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۱۰۰	۱۰۰	سبیار
۴	جک بنن شکن	ظرفیت پاربری ۱۰۰ تن	۱	۵۰	۵۰	۱۳۰	۱۰۰	۵۰	—
۵	آون (خشک کن)	المنی - ظرفیت ۰,۲ تن	۱	۵۰	۵۰	۵۰	۱۵۰	۵۰	—
۶	جهیه کمک های اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۳۰	۴۰	—	—	نصب روی دیوار
۷	متر دیجیتال	ذخیره اطلاعات	۴	—	—	—	—	—	در انبار
۸	دماستح دیجیتال	غفرنیه ای - سانتیگراد	۴	—	—	—	—	—	در انبار
۹	کالور متر	قابلیت ثبت زمان و تاریخ - مقدت ۱ میلیمتر	۴	—	—	—	—	—	در انبار

کد استاندارد: (۱/۳/۲/۱۶/۵۲/۹)

## چندمان تجهیزات کارگاه حرفه بنای سفت کار درجه ۱




## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه بنای سفت کار درجه ۱ به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد دنبال آموزش	تعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حدائق فاصله لازم (سانتیمتر)		نوبت‌های
							از دستگاه مجاور	از دیوار	
۱	دستگاه برش آجر	حفاظت دار پرخشار	۳	۵۰	۵۰	۵۰	۲۰۰	۲۰۰	با میز
۲	کپسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	—	—	نصب روی دیوار
۳	جمعه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۳۰	۲۰	—	—	نصب روی دیوار
۴	بالابر برقی	استاندارد	۱	۲۵۰	۱۰۰	۲۵۰	۱۰۰	—	کنار دیوار - با پایه
۵	میز کار	فلزی یا چوبی	۱	۲۵۰	۱۰۰	۸۰	۴۰۰	۲۰۰	وسط کارگاه
۶	دستگاه برش سرامیک	برقی	۱	۱۰۰	۷۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۵۰	با میز
۷	مسگ فروز	بزرگ	۷	—	—	—	—	—	در اتیار
۸	داریست	—	۱	—	—	—	—	—	در اتیار
۹	پسب پاد	برقی	۱	—	—	—	—	—	در اتیار
۱۰	سرامیک بر	دستن	۷	—	—	—	—	—	در اتیار

کد استاندارد: ۱/۴/۲۳/۱/۵۱-۹

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه آرماتوربند درجه ۱



کد استاندارد: (۹ - ۵۲ / ۳۴ / ۱ / ۴ / ۱)

دفتر بهسازی و نظارت آموزشی

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه آرمانوریند درجه ۱ به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنیاز آموزش	تعداد	طول (استاندرت)	عرض (استاندرت)	ارتفاع (استاندرت)	حدائق فاضله لازم (استاندرت)		توضیحات
							از دستگاه مجاور	از دیوار	
۱	جرثقیل دستی	متربرگ	۱	۳۰۰	۱۰۰	۲۰۰	—	—	سیار
۲	دستگاه چوش	۴۰۰ آمپر	۵	۷۰	۵۰	۵۰	—	—	سیار
۳	دستگاه خم کن برقی	قابلیت خم کردن نا	۲	۱۰۰	۸۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	—
۴	قیچی آرمانوربری اعماق زمینی	مدل ۳۲۵۰	۳	۵۰	۲۰	۱۰۰	۲۰۰	۲۰۰	—
۵	قیچی آرمانوربری دستی	مدل ۱۰۵۰	۴	۱۲۰	۲۰	۱۰	—	—	سیار
۶	دستگاه پرش برقی مکاتیکی	BS۳۵	۳	۱۲۰	۵۰	۱۰۰	—	—	دستگاهی از یک طرف
۷	میز کار آرمانوریندی با دو نوع گیره	سه عدد گلزاری با تک گیره سه عده چوبی بدون گیره	۶	۴۰۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰-۲۰۰	۱۵۰	—
۸	چوبه کمکهای اولیه	لستاندارد	۱	۳۰	۲۰	۲۰	—	—	نصب روی دیوار
۹	کپسول آتش نشانی	لستاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	—	—	نصب روی دیوار


کد استاندارد: (۹-۵۲/۳۴/۱/۴/۱)



سازمان استاندارد تجهیزات کارگاهی

چندمان استاندارد تجهیزات کارگاهی

### چندمان تجهیزات کارگاه حرفه کنترل مدارهای پنوماتیک



کد استاندارد: (۸-۴۹/۷۹/۱/۱)


دفتر بهسازی و نظارت آموزشی

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه کنترلر مدارهای بنوماتیک به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنیاز آموزش	تعداد	طول (استاندارد)	عرض (استاندارد)	ارتفاع (استاندارد)	حدائق فاضله لازم (استاندارد)		نحوه حفظ
							از دیوار	از دیوار	
۱	پوینت کامل هیدرولیک	لیست تجهیزات	۴	۱۵۰	۸۰	۱۸۰	۵۰	۱۰۰	ایستاده کنار دیوار
۲	پوینت کامل پنوماتیک	لیست تجهیزات	۴	۱۵۰	۸۰	۱۸۰	۵۰	۱۰۰	ایستاده کنار دیوار
۳	میز و صندلی مریب	استاندارد	۱	۱۲۰	۷۰	۱۰۰	—	—	—
۴	صندلی کارآموز	استاندارد	۱۴	۵۰	۵۰	۱۰۰	—	—	—
۵	وایت برد (الکترونیک)	استاندارد	۱	۱۶۵	۷۵	۷۵	—	۱۰۰	کنار دیوار
۶	کپسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	—	—	نصب روی دیوار
۷	جهیه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	—	—	نصب روی دیوار
۸	دستا پروژکشن	استاندارد	۱	—	—	—	—	—	نصب روی سقف
۹	کامپیوتر	استاندارد	۱	—	—	—	—	—	روی میز مریب

کد استاندارد: (۸-۷۹/۱/۱)

#### چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه ای باز و دقیق کار





## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه ابزار دقیق کار به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات قسی مورد نیاز آموزش						
		حداقل فاصله لازم (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	طول (سانتیمتر)	تعداد	از دستگاه معجاور	از دیوار
۱	لوب کنترل فشار	۱۳۰	۵۰	۱۱۰	۷۵	۱۰۰		دارای سیستمهای غیر گذاری و قابل اتصال به لوب
۲	لوب کنترل سطح مایع	۱۳۰	۵۰	۱۱۰	۷۵	۱۰۰		دارای سیستمهای غیر گذاری و قابل اتصال به لوب
۳	لوب کنترل جریان سیال	۱۳۰	۵۰	۱۱۰	۷۵	۱۰۰		دارای سیستمهای غیر گذاری و قابل اتصال به لوب
۴	لوب کنترل دما	۱۳۰	۵۰	۱۱۰	۷۵	۱۰۰		دارای سیستمهای غیر گذاری و قابل اتصال به لوب
۵	لوب کنترل مخلوقات مایعات	۱۳۰	۵۰	۱۱۰	۷۵	۱۰۰		دارای سیستمهای غیر گذاری و قابل اتصال به لوب
۶	صندلی	-	-	۱۲۰	۵۰	۵۰	۳۰	استاندارد
۷	میز کالیبراسیون	۲۰۰	۲۰۰	۱۱۰	۱۰۰-۱۵۰	۲۰۰-۳۰۰	۱	استاندارد
۸	Dead weight tester	۵۰	۵۰	۲۰	۳۰	۸۰	۲	-۱۰۰...bar
۹	loop موشن کالیبر انور	روی میز فرارزادر	-	-	-	-	۵	دیجیتال
۱۰	PLC	روی میز فرارزادر	-	-	-	-	۱	-۱۶ ولتاژی در ۸V-۲۴V خروجی و منبع تغذیه
۱۱	Path Panel	روی میز فرارزادر	-	-	-	-	۱	۵U
۱۲	کامپیوترا و کامپیوترا	روی میز فرارزادر	-	-	-	-	۱	استاندارد
۱۳	اسیلوسکوپ	روی میز فرارزادر	-	-	-	-	۶	مشخصات فنی مورد نیاز آموزش
۱۴	تلفن چک	روی میز فرارزادر	-	-	-	-	۱	استاندارد
۱۵	میگر	-	-	-	-	-	۱	۵۰kv-AC,DC,IR,Grind
۱۶	وسایل کمکهای اولیه	نسب ر روی دیوار	-	-	۴۵	۳۵	۱۵	۱
۱۷	کیسول آتش شناسی	نسب ر روی دیوار	-	-	۷۰	۲۰	۲۰	۲
۱۸	Switch	روی میز فرارزادر	-	-	-	-	۱	بزرگ
۱۹	دبنا پریزوکتور	نسب ر روی سقف	-	-	-	-	۱	۸۲۸۶۱-۲۱ پارزولیشن

کد استاندارد: (۸-۴۰/۴۰/۳)

## فهرست تجهیزات گارگاه حرفه ابزار دقیق گار به ازای ۱۶ گار آموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنیازه ورش	تعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حداقل فاصله لازم (سانتیمتر)	وزن (گرم)	توضیحات
۲۰	Rack ۵U	۵U	۱	-	-	-	-	-	روی میز قرارداده
۲۱	کپسول ازت	۵۰K	۱	۳۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰	۱۰۰	-
۲۲	کپسول اکسیژن	۵۰K	۱	۳۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰	۱۰۰	-
۲۳	کمپرسور هوا	وتروی طبلت Screw - هوا دم ۱/۱۵m³/min - کلاس ۵۰	۱	-	-	-	-	-	بیرون از کلرگاه

- \* نوب کنترل فشار شامل : DC - منع تغذیه ۲A - تغذیه ثابت هوای فشار(۰-۴۵V) - کنترل کننده(PID دارای کنترلر) - میکروبریوسوری - ثبات(دارای دو سرعت متغیر و قابلیت تنظیم صفر و باره) - مبدل جریان به فشار (۰-۱)ft/min(lb/P) - تراسیستور الکتریکی فشار(LCD دو سیمه دارای نمایشگر) - گیج فشار(۰-۱۰۰-۰-PSI) - PSI (۰-۱۰۰-۰-ml/min) - فلورمت(۰-۳/min) - پیشر کنترل بیوماتیک(۱/۴ایچ) - مخزن هوا فشرده استاندارد(هر کدام یک عدد)
- \* نوب کنترل جریان سیال شامل : DC - منع تغذیه ۳A - تغذیه ثابت هوای فشار(۰-۴۵V) - کنترل کننده(PID دارای کنترلر) - میکروبریوسوری - ثبات(دارای دو سرعت متغیر و قابلیت تنظیم صفر و باره) - D/P(LCD) - دو سیمه ۰-۵ نا (۰-۵Kpa) - سیم سیال (۰-۴۵ rpm\_t/hp) - ایسرورتر برای سیم سیال(۰-۴۰-۰-ml/min) - فلورمت(۰-۴-۰-ml/min) - مخزن سیال (۰-۷۵) - یورت اتصال به کامپیوتر(۰-۸۵) - (RS-485) - (R-S) - (هر کدام یک عدد)
- \* نوب کنترل جریان سیال شامل : DC - منع تغذیه ۲A - تغذیه ثابت هوای فشار(۰-۴۵V) - کنترل کننده - میکروبریوسوری - ثبات(دارای دو سرعت متغیر و قابلیت تنظیم صفر و باره) - مبدل جریان به فشار(P) با توان (۰-۱)ft/min - تراسیستور الکتریکی فشار(LCD دو سیمه دارای نمایشگر) - فلورمت(۰-۴) - سیم سیال (۰-۴۵ rpm\_t/hp) - مخزن سیال (۰-۷۵) - یورت اتصال به کامپیوتر(۰-۷۵) - (هر کدام یک عدد)
- \* نوب کنترل دما شامل : تغذیه ثابت هوای فشار(۰-۴۵V) - کنترل بیوماتیکی - سیم سیال (۰-۴۵ rpm\_t/hp) - مخزن سیال (۰-۷۵) - یورت اتصال به کامپیوتر(۰-۷۵) - (هر کدام یک عدد)
- \* نوب کنترل دما شامل : تغذیه ثابت هوای فشار(۰-۴۵V) - کنترل بیوماتیکی - میکروبریوسوری - ثبات(دارای دو سرعت متغیر و قابلیت تنظیم صفر و باره) - کوره الکتریکی دمای (۰-۲۰۰) نا - درجه سانتیگراد(۰-۱۷۵) - ترمومتر (۰-۱۷۵) - (هر کدام یک عدد)
- \* سانیتیگراد - تراسیستور ترمومکرول(قابلیت انتخاب سینکلار خوشی به صورت ولتاژ یا ولتاژ پارسیج - کنترل کننده الکتریکی کوره(قابلیت کنترل با سینکلار نا الی ۲۰ میلی آمپر) - یورت اتصال به کامپیوتر(۰-۸۵) - (RS-485) - (هر کدام یک عدد)
- \* نوب کنترل غلطات مایعات : DC - منع تغذیه ۳A - تغذیه ثابت هوای فشار(۰-۴۵V) - کنترل کننده - میکروبریوسوری - ثبات(دارای دو سرعت متغیر و قابلیت تنظیم صفر و باره) - PH - (۰-۲) - تراسیستور ضریب هدایت مایعات (۰-۵) - الکتریکی (۰-۲۰۰ ms/mm) - تابا ایزور مایعات(این انداره گیری کمپرسور محلول، دما و PH ضریب هدایت) - سیم (۰-۲۷۰ cm/min) - سیم مواد شیمیایی (۰-۳۸ cm/min) - تراسیستور (۰-۱۷۵) - تا درجه سانتیگراد(۰-۱۷۵) - (هر کدام یک عدد)
- \* میز کلیپرسون شامل : DC - منع تغذیه ۲A - شامل منع تغذیه (۰-۴۵V) - پلت - تغذیه ثابت هوای فشرده(۰-۱۰۰ PSI) - (۰-۱۰۰ PSI) - گیج فشار با دقت بالا - ۰-۵ PSI - (PSI) - (هر کدام یک عدد)

کد استاندارد: (۸-۴۲/۴۰/۱/۳)




سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور



سازمان امنیت، بهداشت و رفاه کارگاهی

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه تعمیر کار هیدرولیک




## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه تعمیر کار هیدرولیک به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردلایاز آموزش	تعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حدائق فاسله لازم (سانتیمتر)		نحوه حداچین
							از دیوار	از دیوار	
۱	بوئیت کامل هیدرولیک	لیست تجهیزات استاندارد	۵	۱۵۰	۸۰	۱۸۰	۵۰	۱۰۰	ابیستاده کنار دیوار
۲	بوئیت کامل پیتماتیک	لیست تجهیزات استاندارد	۴	۱۵۰	۸۰	۱۸۰	۵۰	۱۰۰	ابیستاده کنار دیوار
۳	میز و صندلی مریض	استاندارد	۱	۱۲۰	۷۰	۱۰۰	—	—	—
۴	صندلی کارآموز	استاندارد	۱۴	۵۰	۵۰	۱۰۰	—	—	—
۵	واپت برد (الکترونیک)	استاندارد	۱	۱۶۵	۷۵	۲۱۰	—	۱۰۰	کنار دیوار
۶	کپسول آتش شناسی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	—	—	نصب روی دیوار
۷	جمعیه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	—	—	نصب روی دیوار
۸	دبنا پروژکشن	استاندارد	۱	—	—	—	—	—	نصب روی سقف
۹	کامپیوتر	استاندارد	۱	—	—	—	—	—	نصب روی مریض

کد استاندارد: (۸-۴۹/۹۱/۱/۲)

#### چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه تعمیر کار پنوماتیک



- کد استاندارد، (۸-۴۹/۹۵/۱/۲)

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه تعمیر کار بنویانک به ازای ۱۴ کارآموز


ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنیاز آموزش	تعداد	طول (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	حدائق فاسمه لازم (سانتیمتر)	نحوه حداچین
۱	پونیت کامل هیدرولیک	لیست تجهیزات	۴	۱۵۰	۸۰	۱۸۰	۵۰	ایستاده کنار دیوار
۲	پونیت کامل پتوماتیک	لیست تجهیزات	۴	۱۵۰	۸۰	۱۸۰	۵۰	ایستاده کنار دیوار
۳	میز و صندلی مریب	استاندارد	۱	۱۲۰	۷۰	۱۰۰	۵۰	-
۴	صندلی کارآموز	استاندارد	۱۴	۵۰	۵۰	۱۰۰	-	-
۵	وایت برد (الکترونیک)	استاندارد	۱	۱۶۵	۷۵	۷۵	۲۱۰	کنار دیوار
۶	کپسول آتش نشانی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	نصب روی دیوار
۷	جهیه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	-	نصب روی دیوار
۸	دستا پروژکشن	استاندارد	۱	-	-	-	-	نصب روی سقف
۹	کامپیوتر	استاندارد	۱	-	-	-	-	روی میز مریب

کد استاندارد: (۸-۴۹/۹۵/۱/۲)



سازمان امنیت، بهداشت و کارگاهی

چندمان تجهیزات کارگاه حرفه فرز گار درجه ۱




## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه فرز کار درجه ۱ به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد نیاز آموزش	تعداد	طول (استاندارد)	عرض (استاندارد)	ارتفاع (استاندارد)	زاویه نسبت به دیوار (درجه)	طولی کارگاه (درجه)	از دستگاه مجاور	حدائق فناصله لازم (استاندارد)		نویسندان
										فرمیز	فرمیز	
۱	دریل متونی	M۷۲	۱	۱۰۰	۸۰	۲۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰-۳۰۰	۵۰	-
۲	الکترود خشک کن (اون)	استاندارد	۱	۲۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰	-	۵۰	-	-
۳	بیز کار داخلی کابین جوشکاری	استاندارد	۱	۸۰	۸۰	۱۰۰	-	-	-	۱۰۰	-	-
۴	کابین جوشکاری	استاندارد	۱	۸۰	۸۰	۱۷۰	بدون سقف	-	-	-	-	-
۵	دستگاه جوشکاری رکنی فایبر	هسته اشعاع - ۲۰۰ آمپر	۱	۱۲۰	۶۰	۱۳۰	۸۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	-
۶	دستگاه ارله لگ	۴۵۰ MMH	۱	۱۲۰	۶۰	۱۳۰	-	-	-	۲۰۰	۱۰۰	-
۷	دستگاه فرز اتیورسال	استاندارد	۷	۱۲۰	۷۰	۱۶۰	۳۰	۳۰	۳۰	۱۳۰	۱۳۰	-
۸	دستگاه ارله نواری	اتومات - Q۱۵۰	۱	۲۰۰	۱۰۰	۱۵۰	-	-	-	۳۰۰	۱۵۰	-
۹	کیسول آتش شناسی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	-	-	-	-	-	-
۱۰	دستگاه سلگ پایه دار دو طرفه	استاندارد	۱	۳۰	۳۰	۱۲۰	۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰-۱۲۰	۵۰	-
۱۱	بیز کار و گیره (هر بیز دو عدد)	دو کشو	۴	۱۰۰	۷۰	۹۰	-	-	-	۱۰۰-۱۲۰	-	-
۱۲	ستدان	استاندارد	۲	۴۰	۲۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۱۰۰	-	-
۱۳	صفحه صافی پایه	۷۰-۹۰-۹۱۰	۱	۷۰	۵۰	۸۰	-	-	-	۱۵۰-۲۰۰	-	-
۱۴	دریل رادیال	استاندارد	۱	۲۰۰	۷۰	۲۴۰	-	-	-	۱۰۰	۱۰۰	-
۱۵	دستگاه تراش مرغونک دار با متعلقات	TN۵-BR/۱۰۰mm	۱	۱۵۰	۶۰	۱۵۰	۳۰	۱۵۰	۳۰	۱۰۰-۲۰۰	۱۳۰	-
۱۶	دستگاه فرز دیجیتال NC	FP:M	۲	۱۰۰	۷۰	۱۸۴	۳۰	۱۸۴	۳۰	۱۰۰-۲۰۰	۱۳۰	-
۱۷	دستگاه ابزار تیز کنی با متعلقات	استاندارد	۱	۱۲۰	۱۱۰	۱۴۰	۳۰	۱۴۰	۳۰	۱۰۰-۲۰۰	-	-
۱۸	جهد کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	-	-	-	-	-	-

\* دستگاه ارله نواری با ظرف مربین در وسط کارگاه قرار دارد. یک عدد دریل رو بیزی ۳ فاز-۱۴۰ MMH و یک عدد دستگاه سلگ مخاطبیس (اخت) ۸۰ آمپر ایبار و یک عدد خرک مواد در پیرون از کارگاه قرار می‌گیرند.

کد استاندارد: (۳/۱/۱)-۸

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه فرز کار درجه ۲



کد استاندارد: (۳/۲/۳۲/۳۴-۸)


## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه فرز کار درجه ۲ به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد نیاز آموزش	تعداد	طول (استاندارد)	عرض (استاندارد)	ارتفاع (استاندارد)	زاویه نسبت به دیوار (درجه)	طولی کارگاه (درجه)	از دستگاه مجاور	فرم افقی کارگاه (استاندارد)
۱	دربل سنتوفی	M۷۱	۱	۱۰۰	۸۰	۲۵۰	۵۰	—	۵۰	۱۰۰-۳۰۰
۲	الکترود خشک کن (اون)	استاندارد	۱	۲۰	۲۰	۲۰	۵۰	—	—	۵۰
۳	بیز کار داخلی کابین جوشکاری	استاندارد	۱	۸۰	۸۰	۱۰۰	—	—	—	۱۰۰
۴	کابین جوشکاری	استاندارد	۱	۸۰	۸۰	۱۷۰	بدون سقف	—	—	—
۵	دستگاه جوشکاری رکنی فایبر	هسته اشعاع - ۴۰ آمپر	۱	۱۲۰	۶۰	۸۰	۸۰	—	—	۲۰۰
۶	دستگاه ارله لگ	۴۰۰ MMH	۱	۱۲۰	۶۰	۱۳۰	—	—	۱۰۰	۲۰۰
۷	دستگاه فرز اتیورسال	استاندارد	۷	۱۲۰	۷۰	۱۶۰	۳۰	—	—	۱۴۰-۲۰۰
۸	دستگاه ارله نواری	Q۱۵۰ - آتمات	۱	۲۰۰	۱۰۰	۱۵۰	—	—	۱۵۰	۳۰۰
۹	کیسول آتش شناسی	استاندارد	۲	۲۰	۲۰	۷۰	—	—	—	—
۱۰	دستگاه سلگ پایه دار دو طرفه	استاندارد	۱	۳۰	۵۰	۱۲۰	—	—	۵۰	۱۰۰-۱۲۰
۱۱	بیز کار و گیره (هر بیز دو عدد)	دو کشو	۴	۱۰۰	۷۰	۹۰	—	—	—	۱۰۰-۲۰۰
۱۲	ستدان	استاندارد	۲	۴۰	۲۰	۳۰	—	—	—	۱۰۰
۱۳	صفحه صافی پایه	۷۰-۵۰-۵۱۰	۱	۷۰	۵۰	۸۰	—	—	—	۱۵۰-۲۰۰
۱۴	دربل رادیال	استاندارد	۱	۲۰۰	۷۰	۲۴۰	—	—	۱۰۰	۱۰۰
۱۵	دستگاه تراش مرغونک دار با متعلقات	TN۵-BR/۱۰۰mm	۱	۱۵۰	۶۰	۱۵۰	۳۰	۱۵۰	۱۳۰	۱۰۰-۳۰۰
۱۶	دستگاه فرز دیجیتال NC	FP:M	۲	۱۰۰	۷۰	۱۸۴	۳۰	۱۸۴	۱۳۰	۱۰۰-۳۰۰
۱۷	دستگاه ابزار تیز کنی با متعلقات	استاندارد	۱	۱۲۰	۱۱۰	۱۴۰	۳۰	۱۴۰	۱۰۰-۲۰۰	۱۰۰-۳۰۰
۱۸	جهد کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰	۲۰	۴۰	—	—	—	—

\* دستگاه ارله نواری با ظرف مربن در وسط کارگاه قرار دارد. یک عدد دربل رو بیزی ۳ فاز-۸۰ آمپر و یک عدد خرک مواد در پیرون از کارگاه قرار می‌گیرند.

کد استاندارد: (۳) / (۲) / (۲) - (۸)

چندمان تجهیزات کارگاه حرفه تراشکار درجه ۱




## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه تراشکار درجه ۱ به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد نیاز آموزش	تعداد	طول (استاندارد)	عرض (استاندارد)	ارتفاع (استاندارد)	زاویه نسبت به دیوار (طبقه کارگاه (درجه)	حدائق فاسله لازم (استاندارد)	نوبتگاه مجاور	از دیوار	تصip روی دیوار	نوبتگاهات
۱	کپسول آتش نشانی	استاندارد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تصip روی دیوار
۲	دریبل رادیال	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳	دستگاه جوش کاری برق	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	سباپار
۴	ماشینین سنج سنباده پایه	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵	تابلوی برق	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶	کوره حرارتی	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷	ماشینین تراش	استاندارد	۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۸	سطلنی شن	استاندارد	۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹	خرک مواد	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	تصip روی دیوار
۱۰	افر، نواری	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱	افر، لگ	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲	مندان	استاندارد	۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳	میز کارو گیره (هر یکی در عدد)	استاندارد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴	صفخه صافی	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵	ابزار تیزکن	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۶	دریبل مستوی پایه دار	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷	چجه کمک های اولیه	استاندارد	۱	-	-	-	-	-	-	-	-	تصip روی دیوار
۱۸	کمپرسور	استاندارد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بیرون از کارگاه

کد استاندارد: (۸-۲۲/۱/۳-۳۴)

چیدمان تجهیزات کارگاه حرفه تراشکار درجه ۲



کد استاندارد: ۰۲۲/۰۲/۳۴ (۸)

## فهرست تجهیزات کارگاه حرفه تراشکار درجه ۲ به ازای ۱۴ کارآموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی موردنیاز آموزش	نعداد	نمودار	از دستگاه مجاور	از دیوار	حداقل فاصله لازم (سانتیمتر)		زاویه نسبت به دیوار طولی کارگاه (درجه)	ارتفاع (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	طول (سانتیمتر)
							از دیوار	از دیوار				
۱	کیسول آتش نشانی	استاندارد	۲		-	-	۷۰	۳۰	۲۰	۱۵۰	۱۰۰	۱۰۰
۲	دریبل رادیال	استاندارد	۱		۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۰	۱۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۳	دمستگاه چوش کاری برق	استاندارد	۱		-	-	۷۰	۵۰	۷۰	۱۵۰	۱۰۰	۱۰۰
۴	کوره حرارتی	استاندارد	۱		-	-	۸۰	۸۰	۱۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۵	مظلل شن	استاندارد	۲		-	-	۵۰	۳۰	۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۶	تابلو برق	استاندارد	۱		-	-	۱۰۰	۵۰	۱۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۷	ماشین تراش	استاندارد	۱۶		۱۵۰-۲۰۰	۱۳۰-۱۵۰	۳۰	۱۷۰	۶۰	۲۵۰	۱۰۰	۱۰۰
۸	خرک مواد	استاندارد	۱		۱۰۰-۲۰۰	-	-	۱۰۰	۶۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۹	صفحه صافی	استاندارد	۱		۲۰۰-۳۰۰	-	-	۱۲۰	۸۰	۱۲۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۰	میز کار	استاندارد	۲		۱۰۰-۲۰۰	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۱	گیره میز کار	فلزی	۴		-	-	۳۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۲	مندان	استاندارد	۲		۱۰۰-۱۵۰	-	-	۵۰	۲۰	۴۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۳	فره نگ	استاندارد	۱		۱۰۰	۱۰۰	-	۴۰	۱۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۴	جمعه کمک های اولیه	استاندارد	۱		-	-	۴۰	۲۰	۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

کد استاندارد: (۸-۳۴۴/۲۲/۲)