

لیست تجهیزات کارگاه تعمیر کار دستگاههای سردکننده خانگی درجه ۱ (۱/۴/۱/۳۴/۵۲-۹) به ازای ۱۴ کارآموز

| ردیف | نام تجهیزات | مشخصات | تعداد | طول | عرض | ارتفاع |
|------|--------------------------------------|---------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| ۱ | وسایل لحیم کاری و جوشکاری | - | ۲ | ۱ متر | ۴۰ سانتیمتر | ۱ متر |
| ۲ | ابزار تست و کنترل دستگاههای سردکننده | - | ۲ | ۵۰ سانتی متر | ۵۰ سانتی متر | ۱۲۰ سانتی متر |
| ۳ | ترانس برق | - | ۱ | ۶۰ سانتی متر | ۵۰ سانتی متر | ۶۰ سانتی متر |
| ۴ | ماکت سردخانه | سه فازیاتک فاز | ۱ | ۲ متر | ۲ متر | ۲ متر |
| ۵ | آب سردکن | زاگرسی تک شیر | ۳ | ۴۰ سانتی متر | ۴۰ سانتی متر | ۱۲۰ سانتی متر |
| ۶ | کپسول آتش نشانی | استاندارد | ۲ | ۲۰ سانتی متر | ۲۰ سانتی متر | ۷۰ سانتی متر |
| ۷ | آب سردکن | زاگرسی دو شیر | ۲ | ۷۰ سانتی متر | ۶۰ سانتی متر | ۱ متر |
| ۸ | آب سردکن | دو منظوره سرد و گرم | ۳ | ۳۰ سانتی متر | ۳۰ سانتی متر | ۱۲۰ سانتی متر |
| ۹ | دستگاه ریکاوری | - | ۲ | ۳۰ سانتی متر | ۴۰ سانتی متر | ۴۰ سانتی متر |
| ۱۰ | یخچال فریزر | سایدبای ساید ۲۵ فوت | ۲ | ۱ متر | ۷۰ سانتی متر | ۱۷۰ سانتی متر |
| ۱۱ | یخچال معمولی | - | ۳ | ۶۰ سانتی متر | ۶۰ سانتی متر | ۱۵۰ سانتی متر |
| ۱۲ | میز کار | - | ۳ | ۱ متر | ۶۰ سانتی متر | ۹۰ سانتی متر |
| ۱۳ | ترانس جوش | - | ۱ | ۷۰ سانتی متر | ۵۰ سانتی متر | ۶۰ سانتی متر |
| ۱۴ | جعبه کمکهای اولیه | - | ۱ | ۳۰ سانتی متر | ۲۰ سانتی متر | ۲۰ سانتی متر |
| ۱۵ | دستگاه وکیوم شارژ | - | ۲ | ۶۰ سانتی متر | ۵۰ سانتی متر | ۱ متر |
| ۱۶ | یخچال فریزر | معمولی | ۳ | ۶۰ سانتی متر | ۶۰ سانتی متر | ۱۶۰ سانتی متر |
| ۱۷ | کولرگازی | پنجره ای | ۲ | ۱۲۰ سانتی متر | ۳۰ سانتی متر | ۳۰ سانتی متر |
| ۱۸ | یخچال قصابی | ویترینی | ۲ | ۱۲۰ سانتی متر | ۶۰ سانتی متر | ۱۸۰ سانتی متر |
| ۱۹ | یخچال فریزر | تو فراست ۱۵ فوت | ۲ | ۶۰ سانتی متر | ۶۰ سانتی متر | ۱۸۰ سانتی متر |
| ۲۰ | گیره میز کار | فلزی | ۶ | ۵۰ سانتی متر | ۲۰ سانتی متر | ۳۰ سانتی متر |