

## لیست تجهیزات کارگاه درودگری درجه ۱ (۴/۱/۰۶/۱۲-۸)

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع
۱	ماشین اره نواری (فلکه)	قطر فلکه ۸۰ سانتی متر - سه فاز - قابلیت اتصال به مکنده	۱	۲۰۰ سانتی متر	۱۰۰ سانتی متر	۲۵۰ سانتی متر
۲	ماشین کف رند	عرض صفحه حداقل ۴۰ سانتی متر - سه فاز - تعداد تیغه حداقل ۴ عدد	۱	۲۰۰ سانتی متر	۱۰۰ سانتی متر	۹۰ سانتی متر
۳	ماشین اره گرد دورکن	عرض صفحه حداقل ۳۰ سانتی متر - موتور ۵.۵ اسب	۱	۲۰۰ سانتی متر	۲۰۰ سانتی متر	۹۰ سانتی متر
۴	ماشین گندگی	عرض صفحه حداقل ۴۰ سانتی متر - سه فاز - تعداد تیغه حداقل ۴ عدد	۱	۸۰ سانتی متر	۸۰ سانتی متر	۱۳۰ سانتی متر
۵	دستگاه سنباده دیسکی (گرد)	قطر ۴۰ سانتی متر - سه فاز - دارای مکنده	۱	۱۰۰ سانتی متر	۸۰ سانتی متر	۱۱۰ سانتی متر
۶	ماشین خراطی	طول کارگیر حداقل ۱۰۰۰ میلی متر - قطر کارگیر ۳۵۰ میلی متر	۱	۲۵۰ سانتی متر	۸۰ سانتی متر	۱۴۰ سانتی متر
۷	دستگاه دوپل زن	مجهز به تیغه الماسه - سایز تیغه ۱۰۰*۲۲	۱	۱۰۰ سانتی متر	۱۰۰ سانتی متر	۱۵۰ سانتی متر
۸	دستگاه پرس هیدرولیک	قابلیت چسباندن قطعات به اندازه های مختلف	۱	۳۰۰ سانتی متر	۱۵۰ سانتی متر	۲ متر
۹	ماشین سنگ سنباده پایه دار	دور در دقیقه ۳۰۰۰ - ابعاد توی ۴۰*۱۵۰	۱	۵۰ سانتی متر	۳۰ سانتی متر	۱۲۰ سانتی متر
۱۰	دستگاه سنباده لرزان	دارای وایبره	۱	۸۰ سانتی متر	۸۰ سانتی متر	۹۰ سانتی متر
۱۱	ماشین کم کن مته ای	حداقل دور در دقیقه ۳۰۰۰ - سه فاز	۱	۱۰۰ سانتی متر	۱۰۰ سانتی متر	۱۲۰ سانتی متر
۱۲	میز کار درودگری	چوبی	۴	۲۱۰ سانتی متر	۸۰ سانتی متر	۹۰ سانتی متر
۱۳	گیره میزکار	فلزی	۸	۵۰ سانتی متر	۲۰ سانتی متر	۳۰ سانتی متر
۱۴	کپسول اطفاء حریق	استاندارد	۳	۲۰ سانتی متر	۲۰ سانتی متر	۶۰ سانتی متر
۱۵	تخته وایت برد	استاندارد	۱	۲۰۰ سانتی متر	۱۰۰ سانتی متر	۵ سانتی متر
۱۶	میز نقشه کشی	استاندارد	۱	۱۲۰ سانتی متر	۸۰ سانتی متر	۷۵ سانتی متر
۱۷	دریل برقی پایه دار	دارای سه نظام ۲۲-۰ mm - سه فاز میز مدرج	۱	۷۰ سانتی متر	۷۰ سانتی متر	۱۵۰ سانتی متر
۱۸	مکنده ثابت یا سیار	دارای قدرت مکش مناسب	به تعداد لازم دستگاهها	۵۰ سانتی متر	۵۰ سانتی متر	۱۵۰ سانتی متر
۱۹	دستگاه فارسی بررومیزی	استاندارد	۱	۴۰ سانتی متر	۳۰ سانتی متر	۱۲۰ سانتی متر
۲۰	کوره چوب خشک کنی *	استاندارد	۱	۴۰۰ سانتی متر	۲۰۰ سانتی متر	۳۰۰ سانتی متر
۲۱	جعبه کمکهای اولیه	استاندارد	۱	۳۰ سانتی متر	۲۰ سانتی متر	۲۰ سانتی متر

\* کوره چوب خشک کنی خارج از کارگاه می باشد.