

فهرست تجهیزات حرفه تعمیر کار برق خودرو درجه دو به ازای ۱۴ کار آموز

ردیف	نام تجهیزات	مشخصات فنی مورد نیاز آموزش	تعداد	ابعاد (سانتی متر)			حداقل فاصله لازم (سانتی متر)		توضیحات
				طول	عرض	ارتفاع	از دیوار	از دستگاه مجاور	
۱	سنگ پایه دار	دوطرفه	۱	۵۰	۳۰	-	-	۱۰۰ یا بیشتر	-
۲	آگزوز فن	ثابت - سیار	۳	۴۰	۴۰	۴۰	-	-	-
۳	کپسول آتش نشانی	ثابت و چرخدار	۳	۲۰	۲۰	۷۰	-	-	نصب روی دیوار
۴	دستگاه تنظیم چراغ	دیجیتال	۱	۶۰	۴۰	۱۵۰	۲۰	۱۰۰	-
۵	دستگاه تست دینام و باطری	دیجیتال و آنالوگ	۱	۶۰	۴۰	۴۰	۲۰	۱۰۰	-
۶	مجموعه آموزش تهویه خودرو	شامل فن - هواکش و..	۲	۱۲۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰	۵۰	-
۷	جک سوسماری	۳ تن	۲	۱۲۰	۵۰	۱۲۰	-	-	سیار
۸	خودروسواری	خودرو روز بازار	۴	۳۸۰	۱۶۰	۱۶۰	۵۰	۱۰۰	خودرو های اضافی در پارکینگ بیرون کارگاه
۹	جعبه ابزار	کشویی	۴	۶۰	۵۰	۲۰	۲۰	۵۰	قابل حمل
۱۰	جعبه کمکهای اولیه	دارای بتادین - چسب باند و..	۱	۳۰	۲۰	۴۰	-	-	نصب روی دیوار
۱۱	جک ستونی	۳ تن	۱	۲۵۰	۲۰۰	-	۲۵۰	۲۰۰ و بیشتر	-
۱۲	مجموعه آموزش برق خودرو	شامل سیستم چراغ - استارت و...	۲	۱۲۰	۱۰۰	۱۰۰	-	۱۵۰	-
۱۳	میز آزمایشگاه الکترونیک	محکم و ضد خش	۱	۱۲۰	۶۰	۷۰	۱۵۰	۱۵۰	-
۱۴	تابلوی آموزش پراید	مشک سیار	۱	۱۲۰	۳۰	۴۰	۱۰۰	۱۵۰	-
۱۵	تابلوی آموزش سیستم سوخت رسانی	شامل انژکتور - مخزن سوخت و..	۱	۱۲۰	۳۰	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	-
۱۶	دستگاه عیب یاب	ایستاده (دیاگ) و پرتابل	۲	۵۰	۴۰	-	۵۰	۵۰	-
۱۷	دستگاه شارژ گاز کولر	تمام اتوماتیک	۲	۶۰	۴۰	۱۰۰	۵۰	۵۰	-
۱۸	میز کار به همراه گیره	محکم و ضد خش	۱	۲۰۰	۱۰۰	-	۲۰۰	۱۵۰	-
۱۹	شبیبه ساز (سیمیلاتور)	ویژه سیستم های انژکتوری	۱	۱۰۰	۵۰	-	-	-	-
۲۰	مجموعه آموزشی خودرو کامل	ایستاده	۱	۲۰۰	۱۰۰	-	-	-	-
۲۱	دستگاه شارژ و استارت باتری و جایگاه آن	برای شارژ باطری ۱۲ و ۲۴ ولت	۳	۴۰	۳۰	۷۰	۵۰	۵۰	دارای پارتیشن و مجهز به سیستم تهویه مناسب
۲۲	دریل ستونی	۱۶ میلی متر	۱	۷۰	۵۰	۷۰	۵۰	۱۰۰ و بیشتر	-
۲۳	دستگاه پرس	برقی با قدرت لازم	۱	۸۰	۸۰	-	۵۰	۱۰۰-۲۰۰	-
۲۴	دستگاه تست	ویژه آلترناتور	۱	۸۰	۷۰	-	-	-	-
۲۵	کمپرسور باد	۲۵۰ لیتری - تک سیلندر	۱	۱۳۰	۵۰	۷۰	۵۰	۵۰	در صورت لزوم بیرون کارگاه
۲۶	مبدل ولتاژ	۲۲۰ به ۱۲ ولت	۱	-	-	-	-	-	بعد از استفاده در انبار قرار می گیرد
۲۷	دستگاه شمع پاک کن	دستی	۱	-	-	-	-	-	سیار
۲۸	دستگاه گروبلر	تست آرمیچر	-	-	-	-	-	-	بعد از استفاده در انبار قرار می گیرد
۲۹	نشت یاب	ویژه سیستم گاز کولر	۱	-	-	-	-	-	بعد از استفاده در انبار قرار می گیرد
۳۰	مولتی متر	دیجیتال و آنالوگ	۱	-	-	-	-	-	بعد از استفاده در انبار قرار می گیرد